



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT262EZ	VIN:	ZFA25000002U61084
Model vozidla:	Fiat Ducato	Vyhotovenie:	2.2
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2184
Maximálny výkon (kW):	118	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	15.06.2022	Platnosť technickej kontroly do:	14.06.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	14.06.2026	Stav tachometra:	157485 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Nie		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Davanti	215/75r16	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Davanti	215/75r16	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Davanti	215/75r16	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Davanti	215/75r16	Letné	7
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	215/75r16		10

Dátum ukončenia: 21.07.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Prah ľavý	Deformácia
2	Predný nárazník - Pravý diel	Škrabance
3	Lišta P nárazníka pravá	Škrabance
4	Dvere predné pravé	Deformácia
5	Dvere bočné posuvné P	Deformácia
6	Bočnica zadná pravá	Deformácia
7	D stĺpik pravý	Deformácia
8	Dvere zadné nákladové P krídlo	Deformácia
9	Dvere zadné nákladové L krídlo	Deformácia
10	Zadný nárazník	Škrabance
11	Bočnica zadná ľavá	Deformácia
12	Lem PP blatníka	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
13	Tesnenie LP dverí	Prasklina (trhlina)
14	Štít prístrojov	Závada
Ostatné		
15	Karoséria	Lak
16	Nákladový priestor	Deformácia
17	Výfuk - zadná časť	Deformácia
18	Servisná knižka	Chýba

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




1 Prah ľavý - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predný nárazník - Právý diel - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




3 Lišta P nárazníka pravá - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Dvere predné pravé - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Dvere bočné posuvné P - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Bočnica zadná pravá - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 D stĺpik pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Dvere zadné nákladové P krídlo - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Dvere zadné nákladové L krídlo - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Zadný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Bočnica zadná ľavá - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **Lem PP blatníka - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 **Tesnenie LP dverí - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **13**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Štít prístrojov - Závada
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



15 Karoséria - Lak
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15




Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



16 Nákladový priestor - Deformácia
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



17 Výfuk - zadná časť - Deformácia
Umístění: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



18 **Servisná knižka - Chýba**
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: