



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA557BO	VIN:	VXEYCBPDB12V70271
Model vozidla:	Opel Movano B	Vyhotovenie:	Skriňa
Druh vozidla:	Valník/Sklápěč/Skříň	Zdvihový objem (ccm):	2179
Maximálny výkon (kW):	103	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	4
Dátum prvej evidencie:	30.05.2023	Platnosť technickej kontroly do:	29.05.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	29.05.2027	Stav tachometra:	102579 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	99120
Dátum poslednej servisnej kontroly:	3.02.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	215/70 R 15		6

Dátum ukončenia: 28.03.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)
2	Predná kapota	Deformácia
3	Základné teleso P spätného zrkadla	Prasklina (trhlina)
	Poznámka: Teleso spätného zrkadla je spolu so smerovkou	
4	Bočnica zadná P VEĽKÁ	Prasklina (trhlina)
	Poznámka: • Reálne náklady na opravu vrátane materiálu budú vyčíslené spoločnosťou Tatra Leasing	
5	Koncové svetlo vonkajšie pravé	Prasklina (trhlina)
6	Blatník predný ľavý	Poškodenie od odletujúcich kameňov
7	Prah ľavý	Škrabance
8	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
9	Potah sedadla spolujazdca-sed.časť	Vypálená diera
10	Štít prístrojov	Aktivované
	Poznámka: Svieti porucha airbagu a EOBD	
Ostatné		
11	Malá plocha karosérie	Nálepky
12	Interiér - znečistené	Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Batožinový priestor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Servisná knižka



Prístrojový panel / stav tachometra

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



2 Predná kapota - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3 Základné teleso P spätného zrkadla - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka: Teleso spätného zrkadla je spolu so smerovkou

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Bočnica zadná P VEĽKÁ - Prasklina (trhlina)

4 Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka: • Reálne náklady na opravu vrátane materiálu budú vyčíslené spoločnosťou Tatra Leasing



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 **Koncové svetlo vonkajšie pravé - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 **Blatník predný ľavý - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **6**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Prah ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Poťah sedadla spolujazdca-sed.časť - Vypálená diera
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Štít prístrojov - Aktivované**
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka: Svetí porucha
airbagu a EOBD

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Malá plocha karosérie - Nálepky
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Interiér - znečistené - Znečistené
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12