



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT231GA	VIN:	VF3YDCPFCNG006798
Model vozidla:	Peugeot Boxer Skříň	Vyhotovenie:	2.2
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2179
Maximálny výkon (kW):	121	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	10.08.2022	Platnosť technickej kontroly do:	10.08.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	10.08.2026	Stav tachometra:	197916 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	193215
Dátum poslednej servisnej kontroly:	9.07.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlivé reflektory, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	215/75 R16	Letné	4
Pravá predná pneumatika	Matador	215/75 R16	Letné	4
Ľavá zadná pneumatika	Continental	215/75 R16	Letné	4
Pravá zadná pneumatika	Continental	215/75 R16	Letné	4
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Matador	215/75 R16		2

Dátum ukončenia: 8.08.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Čelné sklo
2	Predná kapota
3	Svetlomet pravý
4	Blatník predný pravý
5	Smerovka bočná P späť.zrkadlo
6	Dvere predné pravé
7	Dvere bočné posuvné P
8	Bočnica zadná pravá
9	D stĺpik pravý
10	Zadný nárazník
11	Dvere zadné nákladové P krídlo
12	Dvere zadné nákladové L krídlo
13	D stĺpik ľavý
14	Bočnica zadná ľavá
15	Bocnica L stredna
16	Prah ľavý
17	Dvere predné ľavé

Interiér (vnútorný priestor)

18	Deliaca stena nakl. Priest
	Poznámka: stena + obloženie
19	Vypln nakl. Priest.
	Poznámka: 7x
20	Volant

Poškodený diel

Druh poškodenia

Prasklina (trhlina)
Znečistené
Škrabance
Deformácia
Prasklina (trhlina)
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Deformácia
Škrabance
Deformácia
Deformácia

Otvor

Prasklina (trhlina)

Opotrebovanie

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**




2 Predná kapota - Znečistené
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Svetlomet pravý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Blatník predný pravý - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Smerovka bočná P späť.zrkadlo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Dvere bočné posuvné P - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8

Bočnica zadná pravá - Škrabance

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 D stĺpik pravý - Škrabance
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Zadný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Dvere zadné nákladové P kridlo - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



12 Dvere zadné nákladové L kridlo - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12




13 D stípk ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




14 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 14

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 14




Vid' popis k poškodeniu č. 14

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 14



Vid' popis k poškodeniu č. 14

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



15 **Bocnica L stredna - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 15



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



16 **Prah ľavý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



17 Dvere predné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



Vid' popis k poškodeniu č. 17

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



Vid' popis k poškodeniu č. 17

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 Deliaca stena nakl. Priest - Otvor

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka: stena + obloženie



Vid' popis k poškodeniu č. 18

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **18**



Vid' popis k poškodeniu č. **18**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



19 Vypln nakl. Priest. - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka: 7x



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



20 Volant - Opatrebovanie
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 20

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 20