



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT199GY	VIN:	TMAH351CANJ183223
Model vozidla:	Hyundai i30	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	80.9	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	27.06.2022	Platnosť technickej kontroly do:	26.06.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	26.06.2026	Stav tachometra:	74534 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	61477
Dátum poslednej servisnej kontroly:	25.09.2024		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Nie	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	4
Pravá predná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	4
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	4
Pravá zadná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	4
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 6.10.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Prah pravý
2	Veko batož.priestoru
3	Spojler Z nárazníka
4	Čelné sklo
5	Disk LZ kola
6	Disk PP kola
Interiér (vnútorný priestor)	
7	Plastový kryt veka batož.priestoru
8	Volant
Ostatné	
9	Servisná prehliadka
10	Osvedčenie o evidencii vozidla
11	Kľúč od vozidla
12	Interiér - znečistené

Druh poškodenia

Deformácia
Nálepky
Znečistené
Prasklina (trhlina)
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Chýba
Chýba
Chýba
Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 **Prah pravý - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Veko batož.priestoru - Nálepky
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



3 Spojler Z nárazníka - Znečistené
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3




4 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Disk LZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Disk PP kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Plastový kryt veka batož.priestoru - Škrabance
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 Volant - Škrabance
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Servisná prehliadka - Chýba
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Potvrdenie o vykonávaní pravidelného servisu

SERVISNÁ PREHLIADKA

Dátum: 15.9.2024 Stav km: 61 437 Číslo zákazkového listu: 43827
Rozsah aktuálne vykonanej servisnej prehliadky: 4. S. P. Kód prehliadky: 04716

Použitý motorový olej: SHELL AV 0W-20

Vykonané:	Áno	Nie	Poznámky:
Výmena motorového oleja a filtra	☒	☐	
Výmena filtra paliva	☐	☒	
Výmena vložky filtra vzduchu	☒	☐	
Výmena filtra vzduchu ventilácie	☒	☐	
Výmena chladiacej kvapaliny	☐	☒	
Výmena brzdovej kvapaliny	☒	☐	
Výmena zapalovacích sviečok	☐	☒	

Nasledujúca servisná prehliadka max. pri:
Dátum / km (podľa toho čo nastane skôr)
9/2025 / 76 432

Prehliadku vykonal: PORTAS spol. s r.o.
HYUNDAI

Podpis servisného poradcu a odtlačok pečatila

Vid' popis k poškodeniu č. 9

Potvrdenie o vykonávaní pravidelného servisu

SERVISNÁ PREHLIADKA

Dátum: 15.9.2024 Stav km: 61 437 Číslo zákazkového listu: 43827
Rozsah aktuálne vykonanej servisnej prehliadky: 4. S. P. Kód prehliadky: 04716

Použitý motorový olej: SHELL AV 0W-20

Vykonané:	Áno	Nie	Poznámky:
Výmena motorového oleja a filtra	☒	☐	
Výmena filtra paliva	☐	☒	
Výmena vložky filtra vzduchu	☒	☐	
Výmena filtra vzduchu ventilácie	☒	☐	
Výmena chladiacej kvapaliny	☐	☒	
Výmena brzdovej kvapaliny	☒	☐	
Výmena zapalovacích sviečok	☐	☒	

Nasledujúca servisná prehliadka max. pri:
Dátum / km (podľa toho čo nastane skôr)
9/2025 / 76 432


Prehliadku vykonal: PORTAS spol. s r.o.
HYUNDAI

Podpis servisného poradcu a odtlačok pečatila

10 Osvedčenie o evidencii vozidla - Chýba
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Kľúč od vozidla - Chýba
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:



12 Interiér - znečistené - Znečistené
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **12**