



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT415FZ	VIN:	TMBAM9NP2N7050593
Model vozidla:	Skoda Superb	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximálny výkon (kW):	140	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Čierna - Metaliza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	21.06.2022	Platnosť technickej kontroly do:	21.06.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	21.06.2026	Stav tachometra:	116048 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (9x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Polokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Pirelli	215/55 R 17	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Pirelli	215/55 R 17	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Pirelli	215/55 R 17	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Pirelli	215/55 R 17	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Nexen	205/55 R 16		7
2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Pirelli	235/45 R 18	Zimné	4
Pneumatika 2	Pirelli	235/45 R 18	Zimné	4
Pneumatika 3	Pirelli	235/45 R 18	Zimné	4
Pneumatika 4	Pirelli	235/45 R 18	Zimné	4

Dátum ukončenia: 16.10.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Čelné sklo	Poškodenie od odletujúcich kameňov
2	Predná kapota	Deformácia
3	Predný nárazník	Škrabance
4	P svetlomet do hmly pravý	Závada
5	A stĺpik pravý	Škrabance
6	Prah pravý	Deformácia
7	C stĺpik pravý	Škrabance
8	Veko batož.priestoru	Škrabance
9	Bočnica zadná ľavá	Škrabance
10	C stĺpik ľavý	Škrabance
11	Dvere zadné ľavé	Deformácia
12	B stĺpik ľavý	Deformácia
13	Blatník predný ľavý	Deformácia
14	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance
15	Strecha	Deformácia
16	Disk kola liaty 2 ks	Škrabance
	Poznámka: cena za 1ks - 377.82 bez Dph	
17	Disk kola liaty 2 ks	Škrabance
18	Svetlomet ľavý	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
19	Vetracia mriežka stredového tunela	Závada
20	Výplň LZ dverí	Ku zlíčovaniu

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra




Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Čelné sklo - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3 Predný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 P svetlomet do hmly pravý - Závada
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 A stĺpik pravý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 **Prah pravý - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **6**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 C stĺpik pravý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Veko batož.priestoru - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Bočnica zadná ľavá - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 C stĺpik ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




11 Dvere zadné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 B stĺpik ľavý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 Blatník predný ľavý - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 14



Vid' popis k poškodeniu č. 14

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



15 Strecha - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



16 Disk kolesa liaty 2 ks - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka: cena za 1ks -
377.82 bez Dph

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



17 Disk kola liaty 2 ks - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



Vid' popis k poškodeniu č. 17

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



Vid' popis k poškodeniu č. 17

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17




18 Svetlomet ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 18



19 Vetracia mriežka stredového tunela - Závada
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



20 Výplň LZ dverí - Ku zlíčovaniu
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 20