



#### ÚDAJE O VOZIDLE

|                                     |                   |                                  |                   |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Evidenčné číslo:                    | <b>BT492DS</b>    | VIN:                             | ZCFC650D005432448 |
| Model vozidla:                      | Iveco Daily Skriň | Vyhotovenie:                     | Skriňa            |
| Druh vozidla:                       | Užitkové          | Zdvihový objem (ccm):            | 2998              |
| Maximálny výkon (kW):               | 132               | Druh paliva:                     | Nafta             |
| Stav paliva v nádrži:               | 1/4               | Farba:                           | Biela - Uni       |
| Prevodovka:                         | Automatická       | Počet dverí:                     | 5                 |
| Dátum prvej evidencie:              | 14.10.2021        | Platnosť technickej kontroly do: | 10.10.2026        |
| Platnosť emisnej kontroly do:       | 10.10.2026        | Stav tachometra:                 | 285791 km         |
| Servisná knížka k dispozícii:       | Áno               | Posledná servisná kontrola (km): | 40010             |
| Dátum poslednej servisnej kontroly: | 29.04.2022        |                                  |                   |

#### DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

|                                           |      |                                 |     |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Osvedčenie o evidencii časť I:            | Áno  | Osvedčenie o evidencii časť II: | Áno |
| Povinné zmluvné poistenie (zelená karta): | Áno  | Návod k obsluhu:                | Áno |
| Zdvihák a sada náradia:                   | Áno  | Povinná výbava:                 | Áno |
| Počet kľúčov k vozidlu:                   | 1 ks | Karta na palivo:                | Nie |

#### VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

#### PNEUMATIKY

| Pneumatiky na vozidle        | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatík | Hĺbka dezénu (mm) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ľavá predná pneumatika       | Matador           | 195/75 R16        | Zimné          | 4                 |
| Pravá predná pneumatika      | Matador           | 195/75 R16        | Zimné          | 4                 |
| Ľavá zadná pneumatika        | Matador           | 195/75 R16        | Zimné          | 5                 |
| Pravá zadná pneumatika       | Matador           | 195/75 R16        | Zimné          | 5                 |
| Disky prvej sady pneumatík   | Oceľ              |                   |                |                   |
| Rezervná pneumatika          | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatík | Hĺbka dezénu (mm) |
| Plnohodnotné rezervné koleso | Continental       | 195/75 R16        |                | 7                 |

Dátum ukončenia: 21.10.2025

# ZOZNAM POŠKODENÍ

| P.č.                                                                                                     | Poškodený diel                    | Druh poškodenia     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Exteriér (vonkajší priestor)</b>                                                                      |                                   |                     |
| 1                                                                                                        | Zadný nárazník                    | Korózia             |
| 2                                                                                                        | Hrana ľavých predných dverí       | Škrabance           |
| 3                                                                                                        | Smerovka bočná L spät.zrkadlo     | Prasklina (trhlina) |
| 4                                                                                                        | Pneumatika LP kolesa              | Opotrebovanie       |
| <b>Interiér (vnútorný priestor)</b>                                                                      |                                   |                     |
| 5                                                                                                        | Opierka hlavy-sedadlo spolujazdca | Prasklina (trhlina) |
| 6                                                                                                        | Poťah sedadla vodiča-sed.časť     | Opotrebovanie       |
| 7                                                                                                        | Volant                            | Opotrebovanie       |
| 8                                                                                                        | Prístrojová doska horná časť      | Nadštandardný prvok |
| <b>Ostatné</b>                                                                                           |                                   |                     |
| 9                                                                                                        | Kľúč od vozidla                   | Chýba               |
| <b>Poznámka:</b> • Reálne náklady na opravu vrátane materiálu budú vyčíslené spoločnosťou TATRA LEASING. |                                   |                     |
| 10                                                                                                       | Stredná plocha karosérie          | Nálepky             |

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava




Pohľad zozadu sprava

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Interiér z pravej strany



Motor

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Batožinový priestor

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Servisná knižka



Prístrojový panel / stav tachometra

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**1 Zadný nárazník - Korózia**  
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 2 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**3 Smerovka bočná L späť.zrkadlo - Prasklina (trhlina)**  
Umístění: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 4 Pneumatika LP kola - Opotrebovanie

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



**5 Opierka hlavy-sedadlo spolujazdca - Prasklina (trhlina)**  
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



**6 Poťah sedadla vodiča-sed.časť - Opotrebovanie**  
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



**7 Volant - Opatrebovanie**  
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



**8 Prístrojová doska horná časť - Nadštandardný prvok**  
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



**Kľúč od vozidla - Chýba**

9 Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: • Reálne náklady na opravu vrátane materiálu budú vyčíslené spoločnosťou TATRA LEASING.

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Stredná plocha karosérie - Nálepky  
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10