



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT507EM	VIN:	TMBDP6PJ3N4034761
Model vozidla:	Skoda Fabia	Vyhotovenie:	-
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximálny výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Biela - -
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	7.03.2022	Platnosť technickej kontroly do:	7.03.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	7.03.2026	Stav tachometra:	55590 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protiprekizová regulácia, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	185/65 R 15	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Matador	185/65 R 15	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Matador	185/65 R 15	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Matador	185/65 R 15	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	185/65 R 15		8

Dátum ukončenia: 6.05.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Dvere zadné ľavé
2	Bočnica zadná ľavá
3	Zadný nárazník
4	Bočnica zadná pravá
5	Dvere zadné pravé
6	Rukoväť kľučky PZ dverí
7	Dvere predné pravé

Interiér (vnútorný priestor)

8	Hluková izolácia prednej kapoty
9	C stĺpik ľavý - spodná časť

Ostatné

10	Interiér - znečistené
----	-----------------------

Druh poškodenia

Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia

štrih
Škrabance

Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Dvere zadné ľavé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



2 Bočnica zadná ľavá - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3 Zadný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Bočnica zadná pravá - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Dvere zadné pravé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




6 Rukoväť kľučky PZ dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Hluková izolácia prednej kapoty - strih
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



9 C stĺpik ľavý - spodná časť - Škrabance
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Interiér - znečistené - Znečistené**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10