

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT761FV	VIN:	YV1LCK2VCN1776837
Model vozidla:	Volvo XC90	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximálny výkon (kW):	173	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Biela
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	6.09.2021	Platnosť technickej kontroly do:	14.08.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	14.08.2027	Stav tachometra:	104655 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	95830
Dátum poslednej servisnej kontroly:	20.07.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (10x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	235/55 R19	Letné	3
Pravá predná pneumatika	Continental	235/55 R19	Letné	3
Ľavá zadná pneumatika	Continental	235/55 R19	Letné	3
Pravá zadná pneumatika	Continental	235/55 R19	Letné	3
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Dátum ukončenia: 6.10.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov
2	Dvere predné pravé	Škrabance
3	Zadný nárazník	Škrabance
4	Zadný nárazník	Opotrebovanie
5	Dvere zadné ľavé	Deformácia
6	Disk PP kola	Škrabance
7	Svetlomiet pravý	Prasklina (trhlina)
8	Svetlomiet ľavý	Prasklina (trhlina)
Interiér (vnútorný priestor)		
9	Výplň PP dverí	štrih
10	Plastový kryt veka batož.priestoru	Škrabance
11	Výplň LZ dverí	štrih
12	Volant	Opotrebovanie

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Dvere predné pravé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Zadný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Zadný nárazník - Opatrebovanie
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Dvere zadné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Disk PP kolesa - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




~~7 Svetlomet pravý - Prasklina (trhlina)~~

~~7 Umiestnenie:~~

~~Exteriér (vonkajší priestor)~~

Poznámka: Opravené



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




8 Svetlomet ľavý - Prasklina (trhlina)

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka: Opravené



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Výplň PP dverí - strih
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Plastový kryt veka batož.priestoru - Škrabance**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Výplň LZ dverí - strih
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **Volant - Opatrebovanie**
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka: