

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT576HD	VIN:	U5YPX81GDNL037739
Model vozidla:	Kia Sportage	Vyhotovenie:	1.6
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximálny výkon (kW):	132.40	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Čierna - metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	2.09.2022	Platnosť technickej kontroly do:	1.09.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	1.09.2026	Stav tachometra:	109302 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	102393
Dátum poslednej servisnej kontroly:	18.06.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Nie
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	235/55 R 18	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	235/55 R 18	Letné	6
Ľavá zadná pneumatika	Continental	235/55 R 18	Letné	6
Pravá zadná pneumatika	Continental	235/55 R 18	Letné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Dátum ukončenia: 17.09.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Deformácia
2	Čelné sklo	Poškodenie od odletujúcich kameňov
3	Rám dverí pravý	Deformácia
4	Ozdobná lišta PP dverí spodná	Škrabance
5	Dvere predné pravé	Deformácia
6	Hrana pravých zadných dverí	Škrabance
7	C stĺpik pravý	Deformácia
8	Bočnica zadná pravá	Deformácia
9	Rám dverí ľavý	Deformácia
10	Veko batož.priestoru	Deformácia
11	Veko batož.priestoru	Škrabance
12	Rám dverí ľavý	Škrabance
13	C stĺpik ľavý	Deformácia
14	Dvere zadné ľavé	Poškodenie od odletujúcich kameňov
15	Ozdobná lišta LP dverí spodná	Deformácia
16	Ozdobná lišta PZ dverí spodná	Škrabance
17	Ozdobná lišta LZ dverí spodná	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
18	Plastový kryt zadný P	Škrabance
19	Výplň LP dverí	Deformácia
20	Vnútorný kryt pravého D-stĺpika horný	Škrabance
Ostatné		
21	Predná časť vozidla	Poškodenie od odletujúcich kameňov

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Čelné sklo - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Rám dverí pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Ozdobná lišta PP dverí spodná - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Hrana pravých zadných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 C stĺpik pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 Bočnica zadná pravá - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Rám dverí ľavý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 Veko batož.priestoru - Deformácia
Umístění: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Veko batož.priestoru - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**



12 Rám dverí ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



13 C stĺpik ľavý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Dvere zadné ľavé - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **14**



Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



15 Ozdobná lišta LP dverí spodná - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



16 Ozdobná lišta PZ dverí spodná - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **16**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



17 Ozdobná lišta LZ dverí spodná - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **17**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 Plastový kryt zadný P - Škrabance

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **18**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **18**



19 Výplň LP dverí - Deformácia
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19




Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



20 Vnútorný kryt pravého D-stĺpika horný - Škrabance
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 20

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



21 Predná časť vozidla - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 21

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 21



Vid' popis k poškodeniu č. 21

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 21




Vid' popis k poškodeniu č. 21

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 21



Vid' popis k poškodeniu č. 21

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 21