



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT893FC	VIN:	TMBJR7NXXNY102584
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Farba:	Biela
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	14.06.2022	Platnosť technickej kontroly do:	13.06.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	13.06.2026	Stav tachometra:	106481 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Pred

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Predný nárazník
2	Predná kapota
3	Kryt P spätného zrkadla
4	Zadný nárazník
5	Bočnica zadná ľavá
6	Dvere predné ľavé
7	Prah ľavý
8	Kryt L spätného zrkadla
9	Rám dverí ľavý
10	Strecha
11	Blatník predný ľavý

Ostatné

12	Interiér - znečistené
----	-----------------------

Druh poškodenia

Škrabance
Deformácie od krupobitia
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácie od krupobitia
Deformácie od krupobitia
Škrabance

Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Deformácie od krupobitia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Kryt P spätného zrkadla - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



4 Zadný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Bočnica zadná ľavá - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Dvere predné ľavé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Prah ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8

Kryt L spätného zrkadla - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Rám dverí ľavý - Deformácie od krupobitia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




10 Strecha - Deformácie od krupobitia

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 **Blatník predný ľavý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **Interiér - znečistené - Znečistené**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka: