



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT420ER	VIN:	TMBJF7NU8N5014603
Model vozidla:	Skoda Karoq	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Farba:	Modrá - Uni
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	26.11.2021	Platnosť technickej kontroly do:	6.10.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	6.10.2027	Stav tachometra:	179492 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Michelin	215/55 R 17	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Michelin	215/55 R 17	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	215/55 R 17	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Michelin	215/55 R 17	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo zapršané/mokré po umytí. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 27.11.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Svetlomet ľavý
2	Svetlomet pravý
3	Predná maska
4	Blatník predný pravý
5	Dvere predné pravé
6	Dvere zadné pravé
7	Dvere zadné ľavé
8	B stĺpik ľavý
9	Dvere predné ľavé
10	Strecha

Interiér (vnútorný priestor)

11	Tesnenie LP dverí
12	Poťah operadla - sedadlo vodiča
13	Ovládanie klimatizácie

Druh poškodenia

Prasklina (trhlina)
Prasklina (trhlina)
Opotrebovanie
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Škrabance

Otvor
Opotrebovanie
Opotrebovanie

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




1 Svetlomet ľavý - Prasklina (trhlina)

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. **1**



2 Svetlomet pravý - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Predná maska - Opotrebovanie

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Blatník predný pravý - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Dvere zadné pravé - Deformácia
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Dvere zadné ľavé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 B stĺpik ľavý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8




9 Dvere predné ľavé - Deformácia
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9




10 Strecha - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Tesnenie LP dverí - Otvor
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **Potah operadla - sedadlo vodiča - Opatrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **12**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 Ovládanie klimatizácie - Opotrebovanie

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 13