



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT766IF	VIN:	JMZKH0HB201104651
Model vozidla:	Mazda CX-60	Vyhotovenie:	2.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2488
Maximálny výkon (kW):	141	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Modrá - metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	18.10.2022	Platnosť technickej kontroly do:	23.10.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	17.10.2026	Stav tachometra:	58199 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	0
Dátum poslednej servisnej kontroly:	Neuvádza sa		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Áno
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálne zamykanie, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Michelin	235/50r20	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Michelin	235/50r20	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	235/50r20	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Michelin	235/50r20	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 28.11.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Predná kapota
2	Predný nárazník
3	Blatník predný pravý
4	Lem PP blatníka
5	Disk PP kola
6	Dvere predné pravé
7	Dvere zadné pravé
8	Veko batož.priestoru
9	Dvere zadné ľavé
10	Kryt L spätného zrkadla
11	Hrana ľavých predných dverí
12	Blatník predný ľavý
13	C stĺpik pravý

Ostatné

14	Interiér - znečistené
15	Servisná prehliadka
16	Kľúč od vozidla

Poškodený diel

Druh poškodenia

Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia

Znečistené
Chýba
Chýba

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




2 Predný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




3 Blatník predný pravý - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Lem PP blatníka - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Disk PP kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6

Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6




7 Dvere zadné pravé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8

Veko batož.priestoru - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Dvere zadné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Kryt L spätného zrkadla - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




12 Blatník predný ľavý - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12




13 C stĺpik pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Interiér - znečistené - Znečistené
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **14**



Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



15 Servisná prehliadka - Chýba

Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15



16 **Kľúč od vozidla - Chýba**
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: