

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	LZO/25/00723
Nájomca:	MC - Bauchemie, spol. s r.o.	Dátum objednávky:	9.12.2025 13:34
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum pristavenia:	10.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	10.12.2025 08:30
Miesto obhliadky:	Hedin Automotive Košice s. r. o., Dopravná 5, Košice	Dátum ukončenia:	10.12.2025 09:33
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA542PO	VIN:	KNARH81BHS5282724
Model vozidla:	Kia Sorento	Vyhotovenie:	2.2, 142kW
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2151
Maximálny výkon (kW):	142	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Farba:	Biela - metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	5.06.2024	Platnosť technickej kontroly do:	5.06.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	5.06.2028	Stav tachometra:	86719 km Na základe informácie
Servisná knižka k dispozícii:	Nie		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Nie	Návod k obsluhu:	Nie
Zdvihák a sada náradia:	Nie	Povinná výbava:	Nie
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	255/45 R 20	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Continental	255/45 R 20	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Continental	255/45 R 20	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Continental	255/45 R 20	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	1 634,45	2 010,37
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 634,45	2 010,37
Obchodná zľava	326,89	402,07
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	1 307,56	1 608,30

Dátum ukončenia: 10.12.2025

Podpis

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-1-

techník DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitéz

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Disk LP kolesa	Skrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Predná časť vozidla	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Strecha	Korózia	Lakovať	Nie	365,13	73,03	292,10
Interiér (vnútorný priestor)							
4	Výplň LP dverí	Skrabance	Vymeniť	Nie	1 269,32	253,86	1 015,46
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 634,45		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 634,45	326,89	1 307,56
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Disk LP kola - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Vymeniť | |
| Náklady na opravu: | 0,00 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 | |



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná časť vozidla - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Opraviť
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 3 Strecha - Korózia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 365,13 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 292,10 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **3**



- 4 Výplň LP dverí - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 1 269,32 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 1 015,46 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **4**