

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**Tatra-Leasing, s.r.o.**  
Hodžovo nám. 3  
811 06 Bratislava

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

|                    |                                                       |                    |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Typ procesu:       | Vrátenie vozidla                                      | Leasingová zmluva: | 00               |
| Nájomca:           | AGS 92, S.R.O.                                        | Dátum objednávky:  | 19.12.2025 13:33 |
| Kontaktná osoba:   | 0                                                     | Telefón klienta:   | 0                |
| Dátum pristavenia: | 19.12.2025 00:00                                      | Dátum obhliadky:   | 19.12.2025 13:30 |
| Miesto obhliadky:  | DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava | Dátum ukončenia:   | 19.12.2025 15:43 |



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                               |                   |                                  |                                |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Evidenčné číslo:              | AA848JN           | VIN:                             | TMAH381DAPJ151337              |
| Model vozidla:                | Hyundai i30 CW    | Vyhotovenie:                     | 1.5                            |
| Druh vozidla:                 | Osobné - Standard | Zdvihový objem (ccm):            | 1482                           |
| Maximálny výkon (kW):         | 117.50            | Druh paliva:                     | Hybridný pohon                 |
| Stav paliva v nádrži:         | -0-               | Farba:                           | Biela - Uni                    |
| Prevodovka:                   | Manuálna          | Počet dverí:                     | 5                              |
| Dátum prvej evidencie:        | 28.11.2023        | Platnosť technickej kontroly do: | 28.11.2027                     |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 23.11.2027        | Stav tachometra:                 | 72684 km Odčítané z tachometra |
| Servisná knižka k dispozícii: | Elektronická      |                                  |                                |

## DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

|                                           |     |                                 |      |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|
| Osvedčenie o evidencii časť I:            | Áno | Osvedčenie o evidencii časť II: | Nie  |
| Povinné zmluvné poistenie (zelená karta): | Áno | Návod k obsluhu:                | Áno  |
| Zdvihák a sada náradia:                   | Nie | Dobíjacie káble:                | Nie  |
| Povinná výbava:                           | Áno | Počet kľúčov k vozidlu:         | 1 ks |
| Karta na palivo:                          | Nie |                                 |      |

## VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklia, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálne zamykanie, Hmlivé reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

## PNEUMATIKY

| Pneumatiky na vozidle      | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatík | Hĺbka dezénu (mm) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ľavá predná pneumatika     | Barum             | 205/55 R 16       | Zimné          | 4                 |
| Pravá predná pneumatika    | Barum             | 205/55 R 16       | Zimné          | 4                 |
| Ľavá zadná pneumatika      | Barum             | 205/55 R 16       | Zimné          | 6                 |
| Pravá zadná pneumatika     | Barum             | 205/55 R 16       | Zimné          | 6                 |
| Disky prvej sady pneumatík | Hliník            |                   |                |                   |

## Rezervná pneumatika

| Opravná sada      | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatík | Hĺbka dezénu (mm) |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2. Sada pneumatík |                   |                   |                |                   |
| Pneumatika 1      | Michelin          | 205/55 R 16       | Letné          | 5                 |
| Pneumatika 2      | Michelin          | 205/55 R 16       | Letné          | 5                 |
| Pneumatika 3      | Michelin          | 205/55 R 16       | Letné          | 5                 |
| Pneumatika 4      | Michelin          | 205/55 R 16       | Letné          | 5                 |

|                                                                                     | bez DPH  | s DPH    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)        | 1 584,42 | 1 948,84 |
| Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€) | 1 584,42 | 1 948,84 |
| Obchodná zľava                                                                      | 146,79   | 180,55   |
| Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave                      | 1 437,63 | 1 768,28 |

Dátum ukončenia: 19.12.2025

Podpis

**DEKRA**

DEKRA Slovensko s.r.o.  
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava  
IČ DPH: SK2020333007  
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Ladislav Gogola

## ZOZNAM POŠKODENÍ

| P.č.                                                                                                                | Poškodený diel               | Druh poškodenia                    | Spôsob opravy | Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa | Náklady na opravu | Obchodná zľava | Neakceptovateľné po zľave |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Exteriér (vonkajší priestor)</b>                                                                                 |                              |                                    |               |                                          |                   |                |                           |
| 1                                                                                                                   | Čelné sklo                   | Prasklina (trhlina)                | Vymeniť       | Nie                                      | 937,25            | 0,00           | 937,25                    |
| 2                                                                                                                   | Predná kapota                | Lak                                | Vyleštiť      | Nie                                      | 30,00             | 0,00           | 30,00                     |
| 3                                                                                                                   | Hrana pravých predných dverí | Škrabance                          | Lakovať       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| 4                                                                                                                   | Rukoväť kľučky PP dverí      | Škrabance                          | Lakovať       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| 5                                                                                                                   | Veko batož.priestoru         | Deformácia                         | Opraviť       | Nie                                      | 264,21            | 66,05          | 198,16                    |
| 6                                                                                                                   | Bočnica zadná ľavá           | Škrabance                          | Lakovať       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| 7                                                                                                                   | Hrana ľavých predných dverí  | Škrabance                          | Lakovať       | Nie                                      | 322,96            | 80,74          | 242,22                    |
| 8                                                                                                                   | Strecha                      | Znečistené                         | Čistenie      | Nie                                      | 30,00             | 0,00           | 30,00                     |
| 9                                                                                                                   | Dvere zadné pravé            | Poškodenie od odletujúcich kameňov | Lakovať       | Áno                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| <b>Ostatné</b>                                                                                                      |                              |                                    |               |                                          |                   |                |                           |
| 10                                                                                                                  | Kľúč od vozidla              | Chýba                              | Doplniť/dodať | Nie                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                      |
| <b>Poznámka:</b> Reálne náklady na výrobu a konfiguráciu kľúča od vozidla budú vyčíslené spoločnosťou Tatra-Leasing |                              |                                    |               |                                          |                   |                |                           |

|                                                                                     |          |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)        | 1 584,42 |        |          |
| Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€) | 1 584,42 | 146,79 | 1 437,63 |
| Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)                              |          |        |          |

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 1 Čelné sklo - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Vymeniť                      |
| Náklady na opravu:         | 937,25                       |
| Neakceptovateľné po zľave: | 937,25                       |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1




- 2 Predná kapota - Lak - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Vyleštiť                     |
| Náklady na opravu:         | 30,00                        |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00                        |

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2




Vid' popis k poškodeniu č. 2

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 Hrana pravých predných dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Lakovať                      |           |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |           |



Vid' popis k poškodeniu č. 3

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 4 Rukoväť kľučky PP dverí - Škrabance - Akceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Lakovať                      |           |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |           |



Vid' popis k poškodeniu č. 4

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 Veko batož.priestoru - Deformácia - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Opraviť                      |           |
| Náklady na opravu:         | 264,21                       |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 198,16                       |           |



Vid' popis k poškodeniu č. 5

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



- 6 Bočnica zadná ľavá - Škrabance - Akceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Lakovať                      |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



- 7 **Hrana ľavých predných dverí - Škrabance - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Lakovať                      |           |
| Náklady na opravu:         | 322,96                       |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 242,22                       |           |

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




- 8 Strecha - Znečistené - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy:             | Čistenie                     |           |
| Náklady na opravu:         | 30,00                        |           |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00                        |           |




Vid' popis k poškodeniu č. 8

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 8



- 9 Dvere zadné pravé - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Lakovať                      |
| Náklady na opravu:         | 0,00                         |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00                         |

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



**10** **Kľúč od vozidla - Chýba - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Ostatné  
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať  
 Náklady na opravu: 0,00  
 Neakceptovateľné po zľave: 0,00

Poznámka: Reálne náklady na výrobu a konfiguráciu kľúča od vozidla budú vyčíslené spoločnosťou Tatra-Leasing