



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT180EL	VIN:	YV1UZK2VCN1009447
Model vozidla:	Volvo XC60	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximálny výkon (kW):	173	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Strieborná - Metaliza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	17.01.2022	Platnosť technickej kontroly do:	17.01.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	17.01.2026	Stav tachometra:	203529 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	187179
Dátum poslednej servisnej kontroly:	4.09.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Nie
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	235/55 R 19	Zimné	3
Pravá predná pneumatika	Barum	235/55 R 19	Zimné	3
Ľavá zadná pneumatika	Barum	235/55 R 19	Zimné	4
Pravá zadná pneumatika	Barum	235/55 R 19	Zimné	4
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Dátum ukončenia: 23.01.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Čelné sklo
2	Svetlomet ľavý
3	Predný nárazník
4	Blatník predný pravý
5	Dvere zadné pravé
6	Bočnica zadná pravá
7	Zadný nárazník
8	Veko batož.priestoru
9	Hrana ľavých predných dverí
10	Strecha
Ostatné	
11	Akumulátor

Poškodený diel

Druh poškodenia

Prasklina (trhlina)
Závada
Skrabance
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Skrabance
Nálepky
Skrabance
Deformácia
Závada

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Svetlomet ľavý - Závada
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Predný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **3**



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




4 Blatník predný pravý - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Dvere zadné pravé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Bočnica zadná pravá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Zadný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 Veko batož.priestoru - Nálepky
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Strecha - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Akumulátor - Závada
Umístění:

Ostatné

Poznámka: