

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA862LR	VIN:	YARERHNP2GJ071860
Model vozidla:	Toyota Proace City Verso	Vyhotovenie:	1.2
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1199
Maximálny výkon (kW):	81	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	4/4	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	12.03.2024	Platnosť technickej kontroly do:	12.03.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	12.03.2028	Stav tachometra:	71113 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	67119
Dátum poslednej servisnej kontroly:	16.01.2026		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Áno
Karta 1 - typ:	Omv	Karta 1 - číslo:	0930

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (4x), Klimatizácia - manuálna, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	205/60 R 16	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Barum	205/60 R 16	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Barum	205/60 R 16	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Barum	205/60 R 16	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Barum	205/60 R 16		7

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo zapršané/mokré po umytí. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 24.02.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predný nárazník	Poškodenie od odletujúcich kameňov
2	Zadný nárazník	Škrabance
3	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Zadný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **3**