

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL811TV	VIN:	VF1MA000061353483
Model vozidla:	Renault Master Skříň	Vyhotovenie:	2.3
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2299
Maximálny výkon (kW):	107	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	4.10.2018	Platnosť technickej kontroly do:	19.10.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	19.10.2026	Stav tachometra:	161353 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	120934
Dátum poslednej servisnej kontroly:	8.01.2024		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (2x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Ostrekovače reflektorov, Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	235/65r16	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Matador	235/65r16	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Matador	235/65r16	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	Matador	235/65r16	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika				
Bez				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 3.03.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Náhradné koleso	Chýba
2	Dvere zadné nákladové L krídlo	Závada
3	Predná kapota	Deformácia
4	Predný nárazník	Ku zlíčovaniu
5	Smerovka bočná P späť.zrkadlo	Prasklina (trhlina)
6	Spätné zrkadlo pravé	Škrabance
7	Prah pravý	Znečistené
8	B stĺpik pravý	Deformácia
9	Dvere bočné posuvné P	Ku zlíčovaniu
10	Bočnica zadná pravá	Deformácia
11	Dvere bočné posuvné P	Deformácia
12	Dvere zadné nákladové P krídlo	Deformácia
13	Dvere zadné nákladové L krídlo	Deformácia
14	Bočnica zadná L VEĽKÁ	Deformácia
15	Ozdobná lišta LZ bočnice	Otvor
16	Bočnica zadná ľavá	Deformácia
17	Smerovka bočná L späť.zrkadlo	Prasklina (trhlina)
18	Prah ľavý	Škrabance
19	Dvere predné ľavé	Deformácia
20	Lišta čelného skla ľavá	Prasklina (trhlina)
21	Kryt L spätného zrkadla	Škrabance
22	Kryt PP kolesa	Chýba
23	Kryt PZ kolesa	Chýba
24	Rám dverí pravý	Deformácia
25	Lem PZ bočnice	Ku zlíčovaniu
Interiér (vnútorný priestor)		
26	Tesnenie veka batož. priestoru	strih
27	Podlaha batož. priestoru	Prasklina (trhlina)
28	Poťah sedadla spolujazdca-sed.časť	Otvor
29	Poťah sedadla vodiča-sed.časť	Prasklina (trhlina)
30	Volant	Opotrebovanie
Ostatné		
31	Plasty batožinového priestoru	Prasklina (trhlina)
32	Nákladový priestor	Deformácia
33	Interiér - znečistené	Znečistené
34	Pozičné svetlo	Prasklina (trhlina)
35	Servisná prehliadka	Chýba
Poznámka: Reálne náklady môžu byť vyčíslené spoločnosťou		TATRA LEASING , s.r.o.
36	Akumulátor	Závada
Poznámka: štartované pomocou štartovacieho zariadenia		

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad spredu zľava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad zozadu sprava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Náhradné koleso - Chýba
Umístnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



2 Dvere zadné nákladové L krídlo - Závada
Umístnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3 Predná kapota - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Predný nárazník - Ku zlíčovaniu
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Smerovka bočná P späť.zrkadlo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Spätne zrkadlo pravé - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 **Prah pravý - Znečistené**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 B stĺpik pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Dvere bočné posuvné P - Ku zlíčovaniu
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Bočnica zadná pravá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Dvere bočné posuvné P - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Dvere zadné nákladové P kridlo - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



13 Dvere zadné nákladové L krídlo - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **13**



Vid' popis k poškodeniu č. **13**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **13**



14 Bočnica zadná L VELKÁ - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 14



Vid' popis k poškodeniu č. 14

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



15 Ozdobná lišta LZ bočnice - Otvor
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 15

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



16 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



Vid' popis k poškodeniu č. 16

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



17 Smerovka bočná L spät.zrkadlo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **17**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 **Prah ľavý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **18**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



19 Dvere predné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19



20 Lišta čelného skla ľavá - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 20



21 Kryt L spätného zrkadla - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 21



22 Kryt PP kolesa - Chýba
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



23 Kryt PZ kolesa - Chýba
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



24 Rám dverí pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 24



25 **Lem PZ bočnice - Ku zlícovaniu**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 25



26 **Tesnenie veka batož. priestoru - strih**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 26



27 Podlaha batož. priestoru - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 27



28 Poťah sedadla spolujazdca-sed.časť - Otvor
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 28



29 Poťah sedadla vodiča-sed.časť - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 29



30 Volant - Opatrebovanie

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 30



31 **Plasty batožinového priestoru - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 31



Vid' popis k poškodeniu č. 31

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 31



Vid' popis k poškodeniu č. 31

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 31



Vid' popis k poškodeniu č. 31

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 31



Vid' popis k poškodeniu č. 31

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 31



32 Nákladový priestor - Deformácia
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 32



Vid' popis k poškodeniu č. 32

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 32



33 Interiér - znečistené - Znečistené
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **33**



Vid' popis k poškodeniu č. **33**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



34 **Pozičné svetlo - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **34**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



35 Servisná prehliadka - Chýba

Umiestnenie:


Ostatné

Poznámka: Reálne náklady môžu byť vyčíslené spoločnosťou TATRA LEASING, s.r.o.



Vid' popis k poškodeniu č. 35

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



36 Akumulátor - Závada
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: štartované pomocou
štartovacieho zariadenia