

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA081MX	VIN:	WF0EXXTTREPS25547
Model vozidla:	Ford Transit	Vyhotovenie:	1995
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximálny výkon (kW):	95.60	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	26.04.2024	Platnosť technickej kontroly do:	25.04.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	25.04.2028	Stav tachometra:	57095 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Nie		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	3
Pravá zadná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	3
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	235/65r16		10
2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Barum	235/65r16	Letné	4
Pneumatika 2	Barum	235/65r16	Letné	4
Pneumatika 3	Nedodane	235/65r16	Letné	0
Pneumatika 4	Nedodane	235/65r16	Letné	0

Dátum ukončenia: 3.03.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Predný nárazník
Dvere predné pravé
Dvere bočné posuvné P
Bočnica zadná P VEĽKÁ
Rám dverí pravý
Zadný nárazník
Bočnica zadná ľavá
Bočnica zadná ľavá
Dvere predné ľavé
Prah ľavý

Interiér (vnútorný priestor)

11
Sedadlo vodiča

Ostatné

12
Návod na obsluhu vozidla
Poznámka: Reálne náklady môžu byť vyčíslené spoločnosťou TATRA LEASING, s.r.o.
13
Nákladový priestor
14
Kľúč od vozidla
15
Celková plocha karosérie

Druh poškodenia

Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Škrabance
Opotrebovanie
Chýba
Opotrebovanie
Chýba
Nálepky

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



2 Dvere predné pravé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3 Dvere bočné posuvné P - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Bočnica zadná P VELKÁ - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Rám dverí pravý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Zadný nárazník - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7




Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Dvere predné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 **Prah ľavý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Sedadlo vodiča - Opatrebovanie

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 **Návod na obsluhu vozidla - Chýba**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka: Reálne náklady môžu
byť vyčíslené spoločnosťou
TATRA LEASING , s.r.o.



13 **Nákladový priestor - Opootrebovanie**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



14 Kľúč od vozidla - Chýba
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



15 Celková plocha karosérie - Nálepky
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 15