

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	LZO/25/00265
Nájomca:	DSV Solutions Slovakia s.r.o.	Dátum objednávky:	2.03.2026 08:39
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum obhliadky:	2.03.2026 15:00	Miesto obhliadky:	Eurosteps, Harmincová 1, 841 01 Bratislava
Dátum ukončenia:	3.03.2026 14:54		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA081MX	VIN:	WFOEXXTTREPS25547
Model vozidla:	Ford Transit	Vyhotovenie:	1995
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximálny výkon (kW):	95.60	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	26.04.2024	Platnosť technickej kontroly do:	25.04.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	25.04.2028	Stav tachometra:	57095 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Nie		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvetlenie o evidencii časť I:	Áno	Osvetlenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Hmlivé reflektory, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	5
Pravá predná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	5
Ľavá zadná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	3
Pravá zadná pneumatika	Barum	235/65r16	Zimné	3
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	235/65r16		10
2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Barum	235/65r16	Letné	4
Pneumatika 2	Barum	235/65r16	Letné	4
Pneumatika 3	Nedodane	235/65r16	Letné	0
Pneumatika 4	Nedodane	235/65r16	Letné	0

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	5 246,31	6 452,96
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	5 246,31	6 452,96
Obchodná zľava	1 311,60	1 613,27
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	3 934,71	4 839,69

Dátum ukončenia: 3.03.2026

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Značková organizácia pre odbor cestná doprava
IČ DPH: SK2020333007, IČO: 31 324 797 -2-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Peter Prikopa

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predný nárazník	Deformácia	Vymeniť	Nie	380,01	95,00	285,01
2	Dvere predné pravé	Deformácia	Opraviť	Nie	475,67	118,92	356,75
3	Dvere bočné posuvné P	Deformácia	Opraviť	Nie	907,94	226,99	680,95
4	Bočnica zadná P VEĽKÁ	Deformácia	Opraviť	Nie	995,36	248,84	746,52
5	Rám dverí pravý	Deformácia	Opraviť	Nie	287,47	71,87	215,60
6	Zadný nárazník	Deformácia	Vymeniť	Nie	271,66	67,92	203,74
7	Bočnica zadná ľavá	Deformácia	Opraviť	Nie	995,36	248,84	746,52
8	Bočnica zadná ľavá	Deformácia	Opraviť	Nie	344,54	86,14	258,40
9	Dvere predné ľavé	Deformácia	Opraviť	Nie	379,75	94,94	284,81
10	Prah ľavý	Skrabance	Lakovať	Nie	208,55	52,14	156,41
Interiér (vnútorný priestor)							
11	Sedadlo vodiča	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Ostatné							
12	Návod na obsluhu vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	0,00	0,00	0,00
Poznámka: Reálne náklady môžu byť vyčíslené spoločnosťou TATRA LEASING, s.r.o.							
13	Nákladový priestor	Opotrebovanie	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					5 246,31		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					5 246,31	1 311,60	3 934,71
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predný nárazník - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 380,01 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 285,01 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



- 2 Dvere predné pravé - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 475,67 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 356,75 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



- 3 Dvere bočné posuvné P - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 907,94 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 680,95 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 Bočnica zadná P VEĽKÁ - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 995,36 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 746,52 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 **Rám dverí pravý - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 287,47 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 215,60 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6	Zadný nárazník - Deformácia - Neakceptovateľné Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Spôsob opravy: Vymeniť Náklady na opravu: 271,66 Neakceptovateľné po zľave: 203,74	Poznámka:
---	--	-----------

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



- 7 Bočnica zadná ľavá - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 995,36 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 746,52 | |

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7




Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 8 Bočnica zadná ľavá - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |
| Náklady na opravu: | 344,54 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 258,40 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 9 Dvere predné ľavé - Deformácia - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 379,75 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 284,81 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 10 Prah ľavý - Škrabance - Neakceptovateľné**
- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Lakovať | |
| Náklady na opravu: | 208,55 | |
| Neakceptovateľné po zľave: | 156,41 | |



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 11 Sedadlo vodiča - Opatrebovanie - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 12** **Návod na obsluhu vozidla - Chýba - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|---------------|
| Umiestnenie: | Ostatné |
| Spôsob opravy: | Doplniť/dodať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka: Reálne náklady môžu byť vyčíslené spoločnosťou TATRA LEASING, s.r.o.



- 13** **Nákladový priestor - Opatrebovanie - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|---------|
| Umiestnenie: | Ostatné |
| Spôsob opravy: | Opraviť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **13**