

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	+
Nájomca:	0	Dátum objednávky:	26.02.2026 12:44
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum obhliadky:	26.02.2026 12:30	Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Dátum ukončenia:	27.02.2026 15:39		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT703DM	VIN:	U5YH2G15GNL053760
Model vozidla:	Kia ProCeed	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximálny výkon (kW):	117.50	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	28.02.2022	Platnosť technickej kontroly do:	27.02.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	27.02.2028	Stav tachometra:	126300 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	115573
Dátum poslednej servisnej kontroly:	16.10.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklia, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Nokian	225/45 R 17	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Nokian	225/45 R 17	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Nokian	225/45 R 17	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	Nokian	225/45 R 17	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	bez DPH s DPH
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	801,12 985,38
Obchodná zľava	801,12 985,38
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	360,50 443,42
	440,62 541,96

Dátum ukončenia: 27.02.2026

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

techník DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitéz

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Čelné sklo	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Kryt P prahu	Lak	Lakovať	Nie	244,74	110,13	134,61
3	Zadný nárazník	Škrabance	Lakovať	Nie	556,38	250,37	306,01
4	Kryt L prahu	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
Interiér (vnútorný priestor)							
5	Sedadlo vodiča	Opotrebovanie	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
6	Prístrojová doska horná časť	Škrabance	Vymeniť	Áno	0,00	0,00	0,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					801,12		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					801,12	360,50	440,62
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Interiér z pravej strany



Motor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Batožinový priestor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Servisná knižka



Prístrojový panel / stav tachometra

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Čelné sklo - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2	Kryt P prahu - Lak - Neakceptovateľné	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
	Umiestnenie:	Lakovať	
	Spôsob opravy:	244,74	
	Náklady na opravu:	134,61	
	Neakceptovateľné po zľave:		



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3	Zadný nárazník - Škrabance - Neakceptovateľné			Poznámka:
	Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)		
	Spôsob opravy:	Lakovať		
	Náklady na opravu:	556,38		
	Neakceptovateľné po zľave:	306,01		

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 Kryt L prahu - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



- 5 Sedadlo vodiča - Opatrebovanie - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6	Prístrojová doska horná časť - Škrabance - Akceptovateľné			Poznámka:
	Umiestnenie:	Interiér (vnútorný priestor)		
	Spôsob opravy:	Vymeniť		
	Náklady na opravu:	0,00		
	Neakceptovateľné po zľave:	0,00		

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6