

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT721CA	VIN:	YV1XZ72VCM2426180
Model vozidla:	Volvo XC40	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Farba:	Biela
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	9.10.2020	Platnosť technickej kontroly do:	15.11.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	15.11.2026	Stav tachometra:	221254 km
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	196844
Dátum poslednej servisnej kontroly:	20.08.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Hmlivé reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	235/55 R 18	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Barum	235/55 R 18	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Matador	235/55 R 18	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Matador	235/55 R 18	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Dátum ukončenia: 22.05.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Predný nárazník
2	Predná kapota
3	Spojler P nárazníka
4	Spojler P nárazníka
5	Blatník predný pravý
6	Disk PP kola
7	B stĺpik pravý
8	Dvere predné pravé
9	C stĺpik pravý
10	Dvere zadné pravé
11	Rám dverí pravý
12	Bočnica zadná pravá
13	Disk PZ kola
14	Zadný nárazník - pravý diel
15	Zadný nárazník - ľavý diel
16	Koncové svetlo ľavé
17	Zadný nárazník stredný diel
18	Spojler Z nárazníka
19	Veko batož.priestoru
20	Spojler veka batož.priestoru
21	Bočnica zadná ľavá
22	Disk LZ kola
23	Prah ľavý
24	B stĺpik ľavý
25	Dvere predné ľavé
26	Disk LP kola
27	Blatník predný ľavý
Interiér (vnútorný priestor)	
28	Výplň PZ dverí
29	Bezpečnostný pás zadný stredný
30	Volant

Druh poškodenia

Škrabance
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Nálepky
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Škrabance
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Deformácia
Škrabance
Škrabance
Škrabance
Opotrebovanie

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **1**



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Spojler P nárazníka - Škrabance

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Spoiler P nárazníka - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 **Blatník predný pravý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Disk PP kolesa - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 B stĺpik pravý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 **C stĺpik pravý - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 Dvere zadné pravé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 **Rám dverí pravý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**



12 Bočnica zadná pravá - Nálepky
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



13 Disk PZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 13



14 **Zadný nárazník - pravý diel - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 14



15 Zadný nárazník - ľavý diel - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 15



16 **Koncové svetlo ľavé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 16



17 Zadný nárazník stredný diel - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



Vid' popis k poškodeniu č. 17

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 17



Vid' popis k poškodeniu č. 17


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



18 Spoiler Z nárazníka - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **18**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 18



Vid' popis k poškodeniu č. 18

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 18



19 Veko batož.priestoru - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 19




Vid' popis k poškodeniu č. 19

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



20 **Spojler veka batož.priestoru - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 20

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



21 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 21

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 21



22 Disk LZ kola - Škrabance
Umístění:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 22




23 **Prah ľavý - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 23



24 B stĺpik ľavý - Škrabance
Umístění:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 24



25 Dvere predné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 25



Vid' popis k poškodeniu č. 25

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 25



26 Disk LP kolesa - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 26



Vid' popis k poškodeniu č. 26

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 26



Vid' popis k poškodeniu č. 26

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



27 Blatník predný ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 27

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



28 Výplň PZ dverí - Škrabance
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 28

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



29 Bezpečnostný pás zadný stredný - Škrabance
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 29

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



30 Volant - Opootrebovanie
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 30

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 30