



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA782BD	VIN:	WVWZZZ3HZPE506517
Model vozidla:	Volkswagen Arteon Shooting Brake	Vyhotovenie:	Combi
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Sedá - Metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	31.05.2023	Platnosť technickej kontroly do:	31.05.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	31.05.2027	Stav tachometra:	180524 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Polokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Goodyear	245/40 R19	Letné	6
Pravá predná pneumatika	Goodyear	245/40 R19	Letné	6
Ľavá zadná pneumatika	Goodyear	245/40 R19	Letné	6
Pravá zadná pneumatika	Goodyear	245/40 R19	Letné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 6.07.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predný nárazník - Ľavý diel	Škrabance
2	Predný nárazník - Právý diel	Škrabance
3	Čelné sklo	Poškodenie od odletujúcich kameňov
4	Strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov
5	Predná kapota	Deformácia
6	Disk PZ kolesa	Škrabance
7	Zadný nárazník	Škrabance
8	Veko batož.priestoru	Škrabance
9	Bočnica zadná ľavá	Deformácia
10	Dvere predné ľavé	Škrabance
11	Disk LP kolesa	Škrabance
12	Znak výrobcu predný	Opotrebovanie
13	Mriežka P nárazníka	Ku zlíčovaniu
Ostatné		
14	Interiér - znečistené	Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Ľavý diel - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predný nárazník - Právý diel - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Čelné sklo - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Predná kapota - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Disk PZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Zadný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 Veko batož.priestoru - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9




10 Dvere predné ľavé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Disk LP kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Znak výrobcu predný - Opatrebovanie
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 Mriežka P nárazníka - Ku zlícovaniu
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 13

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 **Interiér - znečistené - Znečistené**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **14**