



#### ÚDAJE O VOZIDLE

|                                     |                           |                                  |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Evidenčné číslo:                    | <b>AA052CO</b>            | VIN:                             | VF1MA000870502035               |
| Model vozidla:                      | Renault Master Maxi Skříň | Vyhotovenie:                     | Skriňa                          |
| Druh vozidla:                       | Užitkové                  | Zdvihový objem (ccm):            | 2299                            |
| Maximálny výkon (kW):               | 100                       | Druh paliva:                     | Nafta                           |
| Stav paliva v nádrži:               | 3/4                       | Farba:                           | Biela - Uni                     |
| Prevodovka:                         | Manuálna                  | Počet dverí:                     | 5                               |
| Dátum prvej evidencie:              | 30.06.2023                | Platnosť technickej kontroly do: | 30.06.2027                      |
| Platnosť emisnej kontroly do:       | 30.06.2027                | Stav tachometra:                 | 188875 km Odčítané z tachometra |
| Servisná knížka k dispozícii:       | Áno                       | Posledná servisná kontrola (km): | 0                               |
| Dátum poslednej servisnej kontroly: | Neuvádza sa               |                                  |                                 |

#### DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

|                                           |      |                                 |     |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Osvedčenie o evidencii časť I:            | Áno  | Osvedčenie o evidencii časť II: | Áno |
| Povinné zmluvné poistenie (zelená karta): | Áno  | Návod k obsluhu:                | Áno |
| Zdvíhač a sada náradia:                   | Áno  | Povinná výbava:                 | Áno |
| Počet kľúčov k vozidlu:                   | 1 ks | Karta na palivo:                | Nie |

#### VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

#### PNEUMATIKY

| Pneumatiky na vozidle        | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatik | Hĺbka dezénu (mm) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ľavá predná pneumatika       | Barum             | 225/65 R16        | Letné          | 6                 |
| Pravá predná pneumatika      | Barum             | 225/65 R16        | Letné          | 6                 |
| Ľavá zadná pneumatika        | Barum             | 225/65 R16        | Letné          | 4                 |
| Pravá zadná pneumatika       | Barum             | 225/65 R16        | Letné          | 4                 |
| Disky prvej sady pneumatík   | Oceľ              |                   |                |                   |
| Rezervná pneumatika          | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatik | Hĺbka dezénu (mm) |
| Plnohodnotné rezervné koleso | Barum             | 225/65 R16        |                | 7                 |
| 2. Sada pneumatik            | Značka pneumatiky | Rozmer pneumatiky | Druh pneumatik | Hĺbka dezénu (mm) |
| Pneumatika 1                 | Matador           | 225/65 R16        | Zimné          | 6                 |
| Pneumatika 2                 | Matador           | 225/65 R16        | Zimné          | 6                 |
| Pneumatika 3                 | Matador           | 225/65 R16        | Zimné          | 6                 |
| Pneumatika 4                 | Matador           | 225/65 R16        | Zimné          | 6                 |

#### POZNÁMKA

Vo vozidle je navyše sada 4ks zimné pneu k vozidlu AA570BO

Dátum ukončenia: 8.07.2026

# ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

Poškodený diel

Druh poškodenia

|         |                                                                   |                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | Predná kapota                                                     | Deformácia          |
| 2       | Prah pravý                                                        | Deformácia          |
| 3       | Dvere bočné posuvné P                                             | Deformácia          |
| 4       | Bočnica zadná pravá                                               | Deformácia          |
| 5       | Koncové svetlo vonkajšie pravé                                    | Prasklina (trhlina) |
| 6       | Dvere zadné nákladové P krídlo                                    | Deformácia          |
| 7       | Dvere zadné nákladové L krídlo                                    | Deformácia          |
| 8       | Zadný nárazník - ľavý diel                                        | Prasklina (trhlina) |
| 9       | Ozdobná lišta LZ bočnice                                          | Škrabance           |
| 10      | Prah ľavý                                                         | Deformácia          |
| 11      | Bočnica zadná L VEĽKÁ                                             | Škrabance           |
| 12      | Dvere predné ľavé                                                 | Škrabance           |
| 13      | Hrana pravých predných dverí                                      | Škrabance           |
| Ostatné |                                                                   |                     |
| 14      | Horný kryt motoru                                                 | Prasklina (trhlina) |
| 15      | Servisná prehliadka                                               | Chýba               |
|         | <b>Poznámka:</b> Prácu vrátane materiálu si vyčíslil Tatra leaing |                     |
| 16      | Kľúč od vozidla                                                   | Chýba               |
|         | <b>Poznámka:</b> Prácu vrátane materiálu si vyčíslil Tatra leaing |                     |

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**1 Predná kapota - Deformácia**  
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. **1**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1



Vid' popis k poškodeniu č. 1

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**2 Prah pravý - Deformácia**  
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



**3 Dvere bočné posuvné P - Deformácia**  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 4 Bočnica zadná pravá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. 4

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**5** **Koncové svetlo vonkajšie pravé - Prasklina (trhlina)**  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **5**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



**6 Dvere zadné nákladové P krídlo - Deformácia**  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**7 Dvere zadné nákladové L krídlo - Deformácia**  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 Zadný nárazník - ľavý diel - Prasklina (trhlina)  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**9 Ozdobná lišta LZ bočnice - Škrabance**  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



**10** **Prah ľavý - Deformácia**  
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**11** Bočnica zadná L VEĽKÁ - Škrabance  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **11**



**12 Dvere predné ľavé - Škrabance**  
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



Vid' popis k poškodeniu č. 12

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**13** Hrana pravých predných dverí - Škrabance  
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **13**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**14** Horný kryt motoru - Prasklina (trhlina)  
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



**15** Servisná prehliadka - Chýba  
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka: Prácu vrátane materiálu si vyčíslí Tatra leasing

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



**16** Kľúč od vozidla - Chýba  
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: Prácu vrátane  
materiálu si vyčíslí Tatra leaing