



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT767IF	VIN:	JMZKH0HB701104970
Model vozidla:	Mazda CX-60	Vyhotovenie:	2.5
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2488
Maximálny výkon (kW):	141	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Sedá - Metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	10.10.2022	Platnosť technickej kontroly do:	16.07.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	16.07.2028	Stav tachometra:	87455 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Áno
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Kožený interiér (Čelokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Michelin	235/50 R 20	Letné	6
Pravá predná pneumatika	Michelin	235/50 R 20	Letné	6
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	235/50 R 20	Letné	6
Pravá zadná pneumatika	Michelin	235/50 R 20	Letné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

Dátum ukončenia: 16.07.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1	Kryt P spätného zrkadla
2	Dvere predné pravé
3	Dvierka paliv. nádrže
4	Zadný nárazník
5	Strecha
6	Prah ľavý
7	Dvere predné ľavé
8	Stresne lišty krytky
9	Dvere zadné ľavé
10	C stĺpik ľavý
11	Veko batož.priestoru
12	Hluková izolácia prednej kapoty
13	Stropný panel

Poškodený diel

Druh poškodenia

Škrabance
Deformácia
Neodborná oprava
Deformácia
Deformácia
Deformácia
Chýba
Deformácia
Škrabance
Deformácia

Otvor
Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor




Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Kryt P spätného zrkadla - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Dvierka paliv. nádrže - Neodborná oprava
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Zadný nárazník - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4




Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Strecha - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 **Prah ľavý - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Dvere predné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Stresne lišty krytky - Chýba
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Dvere zadné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 C stĺpik ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Veko batož.priestoru - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 11



Vid' popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Hluková izolácia prednej kapoty - Otvor
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)


Poznámka:



13 Stropný panel - Znečistené
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **13**



Vid' popis k poškodeniu č. **13**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. **13**