



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA062BR	VIN:	TMBLU9NS7P8054892
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Vyhotovenie:	Suv
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	180	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Cierna - Metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	7.06.2023	Platnosť technickej kontroly do:	7.06.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	7.06.2027	Stav tachometra:	99584 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	3 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (9x), ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Strešné okno posuvné - elektricky ovládané, Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Nezávislé/prídavné kúrenie (Originálne), Centrálne zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Goodyear	235/45 R20	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Goodyear	235/45 R20	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Goodyear	235/45 R20	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Goodyear	235/45 R20	Letné	7
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Opravná sada	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
2. Sada pneumatík				
Pneumatika 1	Continental	235/45 R20	Zimné	7
Pneumatika 2	Continental	235/45 R20	Zimné	7
Pneumatika 3	Continental	235/45 R20	Zimné	7
Pneumatika 4	Continental	235/45 R20	Zimné	7

Dátum ukončenia: 20.07.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškozený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov
2	Predný nárazník	Ku zlíčovaniu
3	Dvere zadné pravé	Deformácia
4	Bočnica zadná ľavá	Škrabance
5	Disk LZ kolesa	Škrabance
6	Rám dverí ľavý	Škrabance
7	Dvere predné ľavé	Deformácia
8	Blatník predný ľavý	Deformácia

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




2 Predný nárazník - Ku zlíčovaniu

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Dvere zadné pravé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Bočnica zadná ľavá - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Disk LZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




6 Rám dverí ľavý - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Dvere predné ľavé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Blatník predný ľavý - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8