



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA919CH	VIN:	VF1MA000970502044
Model vozidla:	Renault Master Skříň	Vyhotovenie:	Chladiarenská nadstavba
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2299
Maximálny výkon (kW):	100	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - -
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	11.07.2023	Platnosť technickej kontroly do:	10.07.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	10.07.2027	Stav tachometra:	208432 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Nie
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Protiprekľzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	225/65 R16	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Barum	225/65 R16	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Barum	225/65 R16	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Barum	225/65 R16	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Barum	225/65 R16		9
2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Barum	225/65 R16	Zimné	5
Pneumatika 2	Barum	225/65 R16	Zimné	5
Pneumatika 3	Barum	225/65 R16	Zimné	0
Pneumatika 4	Barum	225/65 R16	Zimné	0

Dátum ukončenia: 23.07.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov
2	Smerovka bočná L späť.zrkadlo	Prasklina (trhlina)
3	Dvere predné ľavé	Nálepky
4	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance
5	Bočnica zadná L VEĽKÁ	Deformácia
6	Lem LZ bočnice	Škrabance
7	Dvere zadné nákladové P krídlo	Škrabance
8	Bočnica zadná pravá	Deformácia
9	Dvere predné pravé	Nálepky
10	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)
Interiér (vnútorný priestor)		
11	Lakťová opierka	Opotrebovanie
12	Tesnenie PZ dverí	strih
Ostatné		
13	Kľúč od vozidla	Chýba
14	Interiér - znečistené	Znečistené
15	Servisná prehliadka	Chýba
Poznámka: Celkové náklady na vykonanie servisného intervalu budú vyčíslené spoločnosťou Tatra leasing		
16	Návod na obsluhu vozidla	Chýba

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Smerovka bočná L spät.zrkadlo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **2**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Dvere predné ľavé - Nálepky
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



4 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Bočnica zadná L VEĽKÁ - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Lem LZ bočnice - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Dvere zadné nákladové P krídlo - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 Bočnica zadná pravá - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Dvere predné pravé - Nálepky
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



10 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Laktová opierka - Opatrebovanie

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



12 Tesnenie PZ dverí - strih

Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 12



13 Kľúč od vozidla - Chýba
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Interiér - znečistené - Znečistené
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **14**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Servisná prehliadka - Chýba

15 Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: Celkové náklady na vykonanie servisného intervalu budú vyčíslené spoločnosťou Tatra leasing



16 Návod na obsluhu vozidla - Chýba

Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka: