



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT821EP	VIN:	TMBAG7NX0NY043406
Model vozidla:	Skoda Octavia	Vyhotovenie:	Liftback
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Farba:	Modrá - Tmavá uni
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	3.12.2021	Platnosť technickej kontroly do:	3.12.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	3.12.2027	Stav tachometra:	134053 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Nie	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Summer 3	205/55 R 17	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Summer 3	205/55 R 17	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Summer 3	205/55 R 17	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Summer 3	205/55 R 17	Letné	7
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

Dátum ukončenia: 24.07.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

Poškodený diel

Druh poškodenia

1	Lišta čelného skla pravá	Škrabance
2	Predná kapota	Deformácia
3	Strecha	Deformácia
4	Rukoväť kľučky PP dverí	Škrabance
5	Bočnica zadná pravá	Deformácia
6	Zadný nárazník	Škrabance
7	Predný nárazník	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Lišta čelného skla pravá - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2




3 Strecha - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3




Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Rukoväť kľučky PP dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Bočnica zadná pravá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Zadný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



7 Predný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7