



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT293HC	VIN:	SALCA2BN5PH320644
Model vozidla:	Land Rover Discovery Sport	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1998
Maximálny výkon (kW):	120	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Čierna - metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	5.08.2022	Platnosť technickej kontroly do:	7.07.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	7.07.2028	Stav tachometra:	153074 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Nie
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Michelin	235/50r20	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Michelin	235/50r20	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	235/50r20	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Michelin	235/50r20	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Pirelli	235/50r20	Zimné	6
Pneumatika 2	Pirelli	235/50r20	Zimné	6
Pneumatika 3	Pirelli	235/50r20	Zimné	6
Pneumatika 4	Pirelli	235/50r20	Zimné	6

Dátum ukončenia: 19.08.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

Poškodený diel

Druh poškodenia

1	Veko batož.priestoru	Lak
2	Prah ľavý	Škrabance
3	B stĺpik ľavý	Škrabance
4	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance
5	Spätné zrkadlo ľavé	Škrabance
6	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)
7	Hrana ľavých zadných dverí	Škrabance
8	C stĺpik ľavý	Deformácia
9	Spojler P nárazníka	Škrabance
10	Predná kapota	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Veko batož.priestoru - Lak
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1




2 Prah ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2




3 B stĺpik ľavý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



4 Hrana ľavých predných dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 4



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Spätne zrkadlo ľavé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5




6 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 6



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Hrana ľavých zadných dverí - Škrabance
Umístnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



8 C stĺpik ľavý - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



9 Spoiler P nárazníka - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9




10 **Predná kapota - Škrabance**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



Vid' popis k poškodeniu č. 10