



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	AA787BD	VIN:	WBA51BL000WY27808
Model vozidla:	BMW Serie 5	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximálny výkon (kW):	140	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Čierna
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	30.05.2023	Platnosť technickej kontroly do:	29.05.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	29.05.2027	Stav tachometra:	87518 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované skla, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Dunlop	245/40 R19	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Dunlop	245/40 R19	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Pirelli	275/35 R19	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Pirelli	275/35 R19	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Nezistené				
Pneumatika 1	Goodyear	245/45 R18	Zimné	7
Pneumatika 2	Goodyear	245/45 R18	Zimné	7
Pneumatika 3	Goodyear	245/45 R18	Zimné	7
Pneumatika 4	Goodyear	245/45 R18	Zimné	7

Dátum ukončenia: 27.08.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predný nárazník	Škrabance
2	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov
3	Dvere predné pravé	Škrabance
4	Disk PZ kolesa	Škrabance
5	Zadný nárazník	Škrabance
6	Spojler Z nárazníka	Škrabance
7	Disk LZ kolesa	Škrabance
8	Dvere zadné ľavé	Deformácia
9	Čelné sklo	Poškodenie od odletujúcich kameňov
10	Disk LP kolesa	Škrabance
11	Lišta P nárazníka ľavá	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
12	Výplň LP dverí	Škrabance
13	Rukoväť - výplň LZ dverí	štrih
14	Výplň PZ dverí	Škrabance
Ostatné		
15	Interiér - znečistené	Znečistené

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



3 Dvere predné pravé - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Disk PZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:




5 Zadný nárazník - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Spojler Z nárazníka - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Disk LZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



8 Dvere zadné ľavé - Deformácia
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Čelné sklo - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



10 Disk LP kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10



11 Lišta P nárazníka ľavá - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



12 Výplň LP dverí - Škrabance
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



13 Rukoväť - výplň LZ dverí - strih
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Výplň PZ dverí - Škrabance
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka:



15 Interiér - znečistené - Znečistené
Umiestnenie:

Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15