



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT741IF	VIN:	WBA11CH070CK93866
Model vozidla:	BMW Serie 5	Vyhotovenie:	530e xDrive
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1998
Maximálny výkon (kW):	135	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Modrá - Metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	22.09.2022	Platnosť technickej kontroly do:	4.09.2028
Platnosť emisnej kontroly do:	4.09.2028	Stav tachometra:	101108 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhák a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Áno
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Bridgestone	245/45 R 18	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Bridgestone	245/45 R 18	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Bridgestone	245/45 R 18	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Bridgestone	245/45 R 18	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

Dátum ukončenia: 7.09.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č. Poškodený diel

Exteriér (vonkajší priestor)

Druh poškodenia

1	Čelné sklo	Predchádzajúce zaznamenané poškodenie
2	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov
3	Dvere zadné pravé	Deformácia
4	Predná kapota	Škrabance
5	Kryt L spätného zrkadla	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra




Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Čelné sklo - Predchádzajúce zaznamenané poškodenie
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **2**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Dvere zadné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3




4 Predná kapota - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



5 Kryt L spätného zrkadla - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5