

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT834EK	VIN:	YV1ZWL1VDN2486123
Model vozidla:	Volvo V60 Combi	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximálny výkon (kW):	184	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Strieborná - metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	19.05.2022	Platnosť technickej kontroly do:	18.05.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	18.05.2026	Stav tachometra:	72691 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	30235
Dátum poslednej servisnej kontroly:	28.05.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Zdvihák a sada náradia:	Áno
Dobíjacie káble:	Nie	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Áno
Karta 1 - typ:	Omv	Karta 1 - číslo:	0435

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (10x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlivé reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Hankook	235/40r19	Zimné	4
Pravá predná pneumatika	Hankook	235/40r19	Zimné	4
Ľavá zadná pneumatika	Hankook	235/40r19	Zimné	5
Pravá zadná pneumatika	Hankook	235/40r19	Zimné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Dojazdové náhradné koleso				

Dátum ukončenia: 26.08.2026

ZOZNAM POŠKODENÍ**P.č.****Exteriér (vonkajší priestor)****Poškodený diel****Druh poškodenia**

1	Disk LP kolesa	Škrabance
2	Predný nárazník	Škrabance
3	Predná kapota	Škrabance
4	Blatník predný pravý	Škrabance
5	Disk PP kolesa	Škrabance
6	Rukoväť kľučky PP dverí	Škrabance
7	C stĺpik pravý	Škrabance
8	Disk PZ kolesa	Škrabance
9	Strešná lišta pravá	Škrabance
10	Zadný nárazník	Deformácia
11	Koncové svetlo vonkajšie ľavé	Škrabance
12	Bočnica zadná ľavá	Deformácia
13	Disk LZ kolesa	Škrabance
14	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)
15	Dvere zadné ľavé	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor




VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Disk LP kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Predný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2




3 Predná kapota - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




4 Blatník predný pravý - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



5 Disk PP kola - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



6 Rukoväť kľučky PP dverí - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 C stĺpik pravý - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 7



8 Disk PZ kola - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 8



Vid' popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Strešná lišta pravá - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 9



10 **Zadný nárazník - Deformácia**
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 10




Vid' popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



11 Koncové svetlo vonkajšie ľavé - Škrabance
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **11**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




12 Bočnica zadná ľavá - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



13 Disk LZ kolesa - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **13**


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



14 Čelné sklo - Prasklina (trhlina)
Umiestnenie:


Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 14

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 14




15 Dvere zadné ľavé - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 15