

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	558789
Nájomca:	0	Dátum objednávky:	2.12.2025 12:24
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum obhliadky:	2.12.2025 12:30	Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Dátum ukončenia:	4.12.2025 15:44		
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT683HE	VIN:	WBA71DY080FL81713
Model vozidla:	BMW Serie 3	Vyhotovenie:	318i
Druh vozidla:	Osobné - Luxusné	Zdvihový objem (ccm):	1998
Maximálny výkon (kW):	115	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	4/4	Farba:	Biela - Uni
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	24.08.2021	Platnosť technickej kontroly do:	25.08.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	25.08.2027	Stav tachometra:	145606 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklia, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Pirelli	205/60 R 16	Zimné	6
Pravá predná pneumatika	Pirelli	205/60 R 16	Zimné	6
Ľavá zadná pneumatika	Pirelli	205/60 R 16	Zimné	6
Pravá zadná pneumatika	Pirelli	205/60 R 16	Zimné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Pirelli	205/60 R 16		6
2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Bridgestone	205/60 R 16	Letné	5
Pneumatika 2	Bridgestone	205/60 R 16	Letné	5
Pneumatika 3	Bridgestone	205/60 R 16	Letné	5
Pneumatika 4	Bridgestone	205/60 R 16	Letné	5

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	1 469,99	1 808,09
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 469,99	1 808,09
Obchodná zľava	720,00	885,60
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	749,99	922,49

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 4.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitéz

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predný nárazník	Prasklina (trhlina)	Vymeniť	Nie	1 439,99	720,00	719,99
2	Veko batož.priestoru	Nálepky	Čistenie	Nie	30,00	0,00	30,00
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 469,99		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 469,99	720,00	749,99
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1 Predný nárazník - Prasklina (trhlina) - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Vymeniť |
| Náklady na opravu: | 1 439,99 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 719,99 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 Veko batož.priestoru - Nálepky - Neakceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Čistenie |
| Náklady na opravu: | 30,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 30,00 |

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2