

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Vrátenie vozidla	Leasingová zmluva:	66953
Nájomca:	Slovak Expedition, s.r.o.	Dátum objednávky:	11.12.2025 07:19
Kontaktná osoba:	-	Telefón klienta:	-
Dátum pristavenia:	11.12.2025 00:00	Dátum obhliadky:	11.12.2025 07:15
Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava	Dátum ukončenia:	11.12.2025 10:12



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT950HG	VIN:	WV2ZZZ7HZPH023344
Model vozidla:	Volkswagen T6 Multivan	Vyhotovenie:	-
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	150	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Modrá - Metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	11.11.2022	Platnosť technickej kontroly do:	10.11.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	10.11.2026	Stav tachometra:	66953 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (2x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Bridgestone	235/55 R17	Letné	6
Pravá predná pneumatika	Bridgestone	235/55 R17	Letné	6
Ľavá zadná pneumatika	Bridgestone	235/55 R17	Letné	6
Pravá zadná pneumatika	Bridgestone	235/55 R17	Letné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	235/55 R17		8

	bez DPH	s DPH
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)	1 113,32	1 369,38
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)	1 113,32	1 369,38
Obchodná zľava	302,16	371,66
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave	811,16	997,73

Dátum ukončenia: 11.12.2025

Podpis

DEKRA

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020333007
IČO: 31 324 797

-341-

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Ing. Patrik Rigda

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
Exteriér (vonkajší priestor)							
1	Predná kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Strecha	Deformácia	Opraviť	Áno	0,00	0,00	0,00
3	Zadný nárazník	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
4	Dvere bočné posuvné P	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
5	Rám dverí pravý	Škrabance	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
Ostatné							
6	Kľúč od vozidla	Chýba	Doplniť/dodať	Nie	250,00	0,00	250,00
7	Servisná prehliadka	Aktivované	Doplniť/dodať	Nie	863,32	302,16	561,16
Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)					1 113,32		
Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)					1 113,32	302,16	811,16
Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)							

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 Predná kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Lakovať
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**


FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Strecha - Deformácia - Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)
Spôsob opravy:	Opraviť
Náklady na opravu:	0,00
Neakceptovateľné po zľave:	0,00

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



3	Zadný nárazník - Škrabance - Akceptovateľné	Poznámka:
Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
Spôsob opravy:	Lakovať	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 3



- 4 Dvere bočné posuvné P - Škrabance - Akceptovateľné**
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie: | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy: | Lakovať |
| Náklady na opravu: | 0,00 |
| Neakceptovateľné po zľave: | 0,00 |

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 4



5	Rám dverí pravý - Škrabance - Akceptovateľné	Poznámka:
Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	
Spôsob opravy:	Lakovať	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 Kľúč od vozidla - Chýba - Neakceptovateľné
 Umiestnenie: Ostatné
 Spôsob opravy: Doplniť/dodať
 Náklady na opravu: 250,00
 Neakceptovateľné po zľave: 250,00

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Servisná prehliadka - Aktivované - Neakceptovateľné

Umiestnenie:	Ostatné
Spôsob opravy:	Doplniť/dodať
Náklady na opravu:	863,32
Neakceptovateľné po zľave:	561,16

Poznámka: