

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**Tatra-Leasing, s.r.o.**  
Hodžovo nám. 3  
811 06 Bratislava

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	<b>Vrátenie vozidla</b>	Leasingová zmluva:	<b>LZO/25/00099</b>
Nájomca:	0	Dátum objednávky:	30.03.2026 14:46
Kontaktná osoba:	0	Telefón klienta:	0
Dátum obhliadky:	30.03.2026 14:30	Miesto obhliadky:	DEKRA Petržalka, Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Dátum ukončenia:	31.03.2026 15:30		
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



### ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	<b>BT786ER</b>	VIN:	TMBJJ7NX0NY034254
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Strieborná - Metalíza
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	30.11.2021	Platnosť technickej kontroly do:	30.11.2025
Platnosť emisnej kontroly do:	30.11.2025	Stav tachometra:	180690 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

### DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

### VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklia, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Centrálné zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

### PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	4
Pravá predná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	4
Ľavá zadná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	4
Pravá zadná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	4
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

### Rezervná pneumatika

Opravná sada	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
2. Sada pneumatík				
Pneumatika 1	Kumho	205/60 R 16	Letné	6
Pneumatika 2	Kumho	205/60 R 16	Letné	6
Pneumatika 3	Kumho	205/60 R 16	Letné	6
Pneumatika 4	Kumho	205/60 R 16	Letné	6

<b>Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)</b>	bez DPH	s DPH
<b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)</b>	2 078,72	2 556,83
<b>Obchodná zľava</b>	2 078,72	2 556,83
<b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení po zľave</b>	1 071,80	1 318,31
	1 006,92	1 238,51

### POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle. Nie je možné vykonať TK/EK z dôvodu vybitého akumulátora. Vozidlo štartuje iba cez štartovací zdroj.

Dátum ukončenia: 31.03.2026

Podpis

**DEKRA**

DEKRA Slovensko s.r.o.  
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava  
IČ DPH: SK2020333007  
IČO: 31 324 787

341

-1-

technik DEKRA Slovensko s.r.o. Filip Vitez

**ZOZNAM POŠKODENÍ**

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy	Akceptovateľné podľa metodiky odberateľa	Náklady na opravu	Obchodná zľava	Neakceptovateľné po zľave
<b>Exteriér (vonkajší priestor)</b>							
1	Strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať	Áno	0,00	0,00	0,00
2	Predná kapota	Deformácia	Opraviť	Nie	706,69	388,68	318,01
3	Predný nárazník	Deformácia	Vymeniť	Nie	1 242,03	683,12	558,91
<b>Ostatné</b>							
4	Interiér - znečistené	Znečistené	Čistenie	Nie	80,00	0,00	80,00
5	Akumulátor	Závada	Kontrola / ďalšia diagnostika	Nie	50,00	0,00	50,00

**Poznámka:** Štartovanie cez zdroj

<b>Celková výška nákladov na opravu všetkých poškodení zistených na vozidle (€)</b>	<b>2 078,72</b>		
<b>Výška nákladov na opravu neakceptovateľných poškodení podľa metodiky odberateľa (€)</b>	<b>2 078,72</b>	<b>1 071,80</b>	<b>1 006,92</b>
<b>Náklady na opravu sú uvedené bez DPH v mene Euro (EUR)</b>			

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Servisná knižka

## ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra



Prístrojový panel / stav tachometra

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



### 1 Strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov -

#### Akceptovateľné

Umiestnenie:	Exteriér (vonkajší priestor)	Poznámka:
Spôsob opravy:	Lakovať	
Náklady na opravu:	0,00	
Neakceptovateľné po zľave:	0,00	



Vid' popis k poškodeniu č. 1

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 1



**2 Predná kapota - Deformácia - Neakceptovateľné**  
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)  
 Spôsob opravy: Opraviť  
 Náklady na opravu: 706,69  
 Neakceptovateľné po zľave: 318,01

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2



- 3 Predný nárazník - Deformácia - Neakceptovateľné**
- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Umiestnenie:               | Exteriér (vonkajší priestor) |
| Spôsob opravy:             | Vymeniť                      |
| Náklady na opravu:         | 1 242,03                     |
| Neakceptovateľné po zľave: | 558,91                       |

Poznámka:

**FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA**



Vid' popis k poškodeniu č. **3**



Vid' popis k poškodeniu č. **3**

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 3



**4 Interiér - znečistené - Znečistené - Neakceptovateľné**


Umiestnenie:	Ostatné
Spôsob opravy:	Čistenie
Náklady na opravu:	80,00
Neakceptovateľné po zľave:	80,00

Poznámka:

## FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 4



<b>5</b>	<b>Akumulátor - Závada - Neakceptovateľné</b>	
	Umiestnenie:	Ostatné
	Spôsob opravy:	Kontrola / ďalšia diagnostika
	Náklady na opravu:	50,00
	Neakceptovateľné po zľave:	50,00

Poznámka: Štartovanie cez zdroj