DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**AA831CN**	VIN:	TMBJR8NX9PY133320
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Štandard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - Metalíza
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	28.06.2023	Platnosť technickej kontroly do:	26.07.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	26.07.2027	Stav tachometra:	75848 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhe:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Pravá predná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Ľavá zadná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Pravá zadná pneumatika	Michelin	205/55 R 16	Letné	6
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				
2. Sada pneumatík	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Pneumatika 1	Matador	205/60 R 16	Zimné	6
Pneumatika 2	Matador	205/60 R 16	Zimné	6
Pneumatika 3	Matador	205/60 R 16	Zimné	6
Pneumatika 4	Matador	205/60 R 16	Zimné	6

Dátum ukončenia: 3.07.2025

_____

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Deformácia
2	Predný nárazník	Škrabance
3	Dvere zadné ľavé	Škrabance
4	Hrana ľavých predných dverí	Škrabance
5	Predná maska	Prasklina (trhlina)
6	Dvere zadné ľavé	Deformácia
7	Disk LP kolesa	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
8	Volant	Opotrebovanie
Ostatné		
9	Interiér - znečistené	Znečistené
10	Plasty batožinového priestoru	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Pohľad spredu zľava

Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Interiér

Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Motor

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Batožinový priestor

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Prístrojový panel / stav tachometra

Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

1 **Predná kapota - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

2 **Predný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

3 **Dvere zadné ľavé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

4 **Hrana ľavých predných dverí - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

5 **Predná maska - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

6 **Dvere zadné ľavé - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

7 **Disk LP kolesa - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

8 **Volant - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

9 **Interiér - znečistené - Znečistené**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 9

Viď popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 9

Viď popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

10 **Plasty batožinového priestoru - Škrabance**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 10