ID obhliadky: **208-46**

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BT016BA**	VIN:	TMBJR7NX9NY100695
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Štandard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Biela
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	1.06.2022	Platnosť technickej kontroly do:	1.06.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	1.06.2026	Stav tachometra:	82167 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhe:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Barum	205/55 R 17	Letné	7
Pravá predná pneumatika	Barum	205/55 R 17	Letné	7
Ľavá zadná pneumatika	Barum	205/55 R 17	Letné	7
Pravá zadná pneumatika	Barum	205/55 R 17	Letné	7
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Goodyear	205/60 R 16		8

Dátum ukončenia: 17.06.2025

_____

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Deformácie od krupobitia
2	Čelné sklo	Neodborná oprava
3	Strecha	Deformácie od krupobitia
4	Rám dverí pravý	Deformácie od krupobitia
5	Dvere zadné pravé	Škrabance
6	Dvere predné pravé	Deformácie od krupobitia
7	Zadný nárazník	Deformácia
8	Rám dverí ľavý	Deformácie od krupobitia
9	Dvere zadné ľavé	Deformácia
10	Dvere predné ľavé	Škrabance
11	Koncové svetlo ľavé	Škrabance
12	Blatník predný pravý	Škrabance
Interiér (vnútorný priestor)		
13	Kontrolka	Aktivované

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Pohľad spredu zľava

Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Interiér

Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Batožinový priestor

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

1 **Predná kapota - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

2 **Čelné sklo - Neodborná oprava**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

3 **Strecha - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

4 **Rám dverí pravý - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 4

5 **Dvere zadné pravé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 5

6 **Dvere predné pravé - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

7 **Zadný nárazník - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 7

8 **Rám dverí ľavý - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 8

Viď popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

9 **Dvere zadné ľavé - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 9



Viď popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

10 **Dvere predné ľavé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

11 **Koncové svetlo ľavé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

12 **Blatník predný pravý - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 12

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

13 **Kontrolka - Aktivované**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka: