ID obhliadky: **208-61**

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BT732IO**	VIN:	TMBJR8NX2PY127942
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Štandard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	11.05.2023	Platnosť technickej kontroly do:	10.05.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	10.05.2027	Stav tachometra:	66155 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhe:	Nie
Počet kľúčov k vozidlu:	1 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	7
Pravá predná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	7
Ľavá zadná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	7
Pravá zadná pneumatika	Matador	205/60 R 16	Zimné	7
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

Dátum ukončenia: 30.06.2025

_____

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Čelné sklo	Neodborná oprava
2	Predná kapota	Deformácie od krupobitia
3	Strecha	Deformácie od krupobitia
4	Bočnica zadná pravá	Deformácia
5	Zadný nárazník	Škrabance
6	Koncové svetlo pravé	Škrabance
7	Blatník predný pravý	Znečistené
8	Dvere predné ľavé	Deformácia
Interiér (vnútorný priestor)		
9	Podlaha LP	Vypálená diera
Ostatné		
10	Kľúč od vozidla	Chýba
11	Kompresor na hustenie pneumatík	Chýba

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Pohľad spredu zľava

Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Interiér

Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Motor

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

1 **Čelné sklo - Neodborná oprava**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

2 **Predná kapota - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

3 **Strecha - Deformácie od krupobitia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 3



Viď popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 3

4 **Bočnica zadná pravá - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

5 **Zadný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

6 **Koncové svetlo pravé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

7 **Blatník predný pravý - Znečistené**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

8 **Dvere predné ľavé - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

9 **Podlaha LP - Vypálená diera**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 9



10 **Kľúč od vozidla - Chýba**
Umiestnenie: Ostatné Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

11 **Kompresor na hustenie pneumatík - Chýba**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka: