DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BT842HB**	VIN:	TMBJR7NX0NY120057
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	1.5
Druh vozidla:	Osobné - Štandard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximálny výkon (kW):	110	Druh paliva:	Hybridný pohon
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - metalíza
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	2.08.2022	Platnosť technickej kontroly do:	1.08.2026
Platnosť emisnej kontroly do:	1.08.2026	Stav tachometra:	96327 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Nie
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhe:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Dobíjacie káble:	Nie
Povinná výbava:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks
Karta na palivo:	Nie		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Imobilizér, Dažďový senzor, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Kumho	205/60 R 16	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Kumho	205/60 R 16	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Kumho	205/60 R 16	Letné	5
Pravá zadná pneumatika	Kumho	205/60 R 16	Letné	5
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Kumho	205/60 R 16		7
2. Sada pneumatík	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Pneumatika 1	Barum	205/60 R 16	Zimné	7
Pneumatika 2	Barum	205/60 R 16	Zimné	7
Pneumatika 3	Barum	205/60 R 16	Zimné	7
Pneumatika 4	Barum	205/60 R 16	Zimné	7

Dátum ukončenia: 11.08.2025

_____

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Predná kapota	Deformácia
2	Strecha	Deformácia
3	Rám dverí pravý	Deformácia
4	Bočnica zadná ľavá	Deformácia
5	Dvere zadné ľavé	Deformácia
6	Rám dverí ľavý	Deformácia
7	Kryt L spätného zrkadla	Škrabance
Ostatné		
8	Interiér - znečistené	Znečistené
9	Plasty batožinového priestoru	Škrabance

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Pohľad spredu zľava

Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Interiér

Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Motor

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Batožinový priestor

Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Prístrojový panel / stav tachometra

Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

1 **Predná kapota - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

2 **Strecha - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 2

3 **Rám dverí pravý - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 3

4 **Bočnica zadná ľavá - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 4

5 **Dvere zadné ľavé - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 5

6 **Rám dverí ľavý - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 6

Viď popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

7 **Kryt L spätného zrkadla - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

8 **Interiér - znečistené - Znečistené**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 8

9 **Plasty batožinového priestoru - Škrabance**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 9

Viď popis k poškodeniu č. 9