



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BT430IJ	VIN:	TMBLU9NS3P8031416
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Vyhotovenie:	2.0
Druh vozidla:	Osobné - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximálny výkon (kW):	180	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Farba:	Sedá
Prevodovka:	Automatická	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	1.03.2023	Platnosť technickej kontroly do:	28.02.2027
Platnosť emisnej kontroly do:	28.02.2027	Stav tachometra:	81273 km Odčítané z tachometra
Servisná knižka k dispozícii:	Elektronická		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhu:	Áno
Zdvíhač a sada náradia:	Áno	Počet kľúčov k vozidlu:	3 ks

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (9x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Nezávislé/prídavné kúrenie (Originálne), Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, Kožený interiér (Celokožený), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	255/40 R20	Letné	4
Pravá predná pneumatika	Continental	255/40 R20	Letné	4
Ľavá zadná pneumatika	Continental	255/40 R20	Letné	4
Pravá zadná pneumatika	Continental	255/40 R20	Letné	4
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			

Rezervná pneumatika

Dojazdové náhradné koleso

2. Sada pneumatík	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Pneumatika 1	Continental	235/45 R20	Zimné	5
Pneumatika 2	Continental	235/45 R20	Zimné	5
Pneumatika 3	Continental	235/45 R20	Zimné	5
Pneumatika 4	Continental	235/45 R20	Zimné	5

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhliadku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Dátum ukončenia: 1.07.2025

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.

Exteriér (vonkajší priestor)

1

2

3

4

5

6

7

8

Interiér (vnútorný priestor)

9

Poškodený diel

Dvere predné pravé

Disk PP kolesa

Zadný nárazník

Koncové svetlo ľavé

Bočnica zadná ľavá

Koncové svetlo pravé

Disk kolesa liaty 1 ks

Disk kolesa liaty 1 ks

Podlaha LP

Druh poškodenia

Deformácia

Škrabance

Škrabance

Znečistené

Deformácia

Znečistené

Škrabance

Škrabance

Opotrebovanie

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Batožinový priestor



Batožinový priestor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Servisná knižka



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA




1 Dvere predné pravé - Deformácia

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. **1**

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



2 Disk PP kolesa - Škrabance
Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 Zadný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 Koncové svetlo ľavé - Znečistené
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



5 Bočnica zadná ľavá - Deformácia
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 5



6 **Koncové svetlo pravé - Znečistené**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



7 Disk kolesa liaty 1 ks - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:



8 Disk kolesa liaty 1 ks - Škrabance

Umiestnenie:

Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



9 Podlaha LP - Opatrebovanie
Umiestnenie:

Interiér (vnútorný priestor)

Poznámka: