ID obhliadky: **208-93**

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	**BT898FF**	VIN:	ZFA25000002S92381
Model vozidla:	Fiat Ducato	Vyhotovenie:	2.3
Druh vozidla:	Úžitkové	Zdvihový objem (ccm):	2287
Maximálny výkon (kW):	103	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Farba:	Biela - uni
Prevodovka:	Manuálna	Počet dverí:	5
Dátum prvej evidencie:	25.08.2021	Platnosť technickej kontroly do:	24.08.2025
Platnosť emisnej kontroly do:	24.08.2025	Stav tachometra:	222332 km Odčítané z tachometra
Servisná knížka k dispozícii:	Áno	Posledná servisná kontrola (km):	198470
Dátum poslednej servisnej kontroly:	4.04.2025		

DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

Osvedčenie o evidencii časť I:	Áno	Osvedčenie o evidencii časť II:	Áno
Povinné zmluvné poistenie (zelená karta):	Áno	Návod k obsluhe:	Áno
Zdvihák a sada náradia:	Áno	Povinná výbava:	Áno
Počet kľúčov k vozidlu:	2 ks	Karta na palivo:	Nie

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládanie okien (2x), Klimatizácia - manuálna, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Posilňovač riadenia, Tempomat, Centrálne zamykanie, Imobilizér, Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Ľavá predná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Letné	5
Pravá predná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Letné	5
Ľavá zadná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Letné	9
Pravá zadná pneumatika	Matador	215/70 R 15	Letné	9
Disky prvej sady pneumatík	Oceľ			
Rezervná pneumatika	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Plnohodnotné rezervné koleso	Continental	215/70 R 15		10
2. Sada pneumatík	**Značka pneumatiky**	**Rozmer pneumatiky**	**Druh pneumatík**	**Hĺbka dezénu (mm)**
Pneumatika 1	Matador	215/70 R 15	Zimné	5
Pneumatika 2	Matador	215/70 R 15	Zimné	5
Pneumatika 3	Matador	215/70 R 15	Zimné	7
Pneumatika 4	Matador	215/70 R 15	Zimné	7

POZNÁMKA

TK/EK nevykonaná z dôvodu poškodenia čelného skla.

Dátum ukončenia: 21.08.2025

_____

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia
Exteriér (vonkajší priestor)		
1	Bočnica zadná pravá	Škrabance
2	Čelné sklo	Prasklina (trhlina)
3	Predný nárazník - Pravý diel	Škrabance
4	Blatník predný ľavý	Deformácia
5	Kryt P spätného zrkadla	Škrabance
6	Dvere bočné posuvné P	Deformácia
7	Prah pravý	Deformácia
8	Strecha	Deformácia
9	Zadný nárazník - pravý diel	Škrabance
10	Dvere zadné nákladové P krídlo	Deformácia
11	Dvere zadné nákladové L krídlo	Deformácia
12	D stĺpik ľavý	Deformácia
13	Záves LZ dverí horný	Lak
14	Prah ľavý	Škrabance
15	Dvere predné ľavé	Deformácia
Interiér (vnútorný priestor)		
16	Tesnenie LP dverí	strih
17	Volant	Opotrebovanie
Ostatné		
18	Nákladový priestor	Deformácia
19	Výfuk - zadná časť	Deformácia
20	Kľúč od vozidla	Chýba

Poznámka: Reálne náklady budú vyčíslené spoločnosťou Tatra Leasing s.r.o..

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Pohľad spredu zľava

Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Interiér

Interiér z pravej strany

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Motor

VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Batožinový priestor



Servisná knižka

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Prístrojový panel / stav tachometra

Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

1 **Bočnica zadná pravá - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

2 **Čelné sklo - Prasklina (trhlina)**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 2



Viď popis k poškodeniu č. 2

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 2

3 **Predný nárazník - Pravý diel - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 3

Viď popis k poškodeniu č. 3

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

4 **Blatník predný ľavý - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

5 **Kryt P spätného zrkadla - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 5

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

6 **Dvere bočné posuvné P - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 6

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

7 **Prah pravý - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:



Viď popis k poškodeniu č. 7

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 7

8 **Strecha - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Viď popis k poškodeniu č. 8



Viď popis k poškodeniu č. 8

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

9 **Zadný nárazník - pravý diel - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 9

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

10 **Dvere zadné nákladové P krídlo - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 10

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

11 **Dvere zadné nákladové L krídlo - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 11

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 11

12 **D stĺpik ľavý - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 12

13 **Záves LZ dverí horný - Lak**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 13

14 **Prah ľavý - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 14

15 **Dvere predné ľavé - Deformácia**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 15

16 **Tesnenie LP dverí - strih**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 16

17 **Volant - Opotrebovanie**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 17

18 **Nákladový priestor - Deformácia**
Umiestnenie: Ostatné Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 18

Viď popis k poškodeniu č. 18

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 18

19 **Výfuk - zadná časť - Deformácia**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 19



20 **Kľúč od vozidla - Chýba**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka: Reálne náklady budú vyčíslené spoločnosťou Tatra Leasing s.r.o..