ID obhliadky: **208-36**

**DEKRA Slovensko s.r.o.**
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

**Tatra-Leasing, s.r.o.**
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Evidenčné číslo: | **AA368BT** | VIN: | TMBJR8NX3PY131059 |
| Model vozidla: | Skoda Octavia Combi | Vyhotovenie: | - |
| Druh vozidla: | Osobné - Štandard | Zdvihový objem (ccm): | 1498 |
| Maximálny výkon (kW): | 110 | Druh paliva: | Benzín |
| Stav paliva v nádrži: | 4/4 | Farba: | Biela - Metalíza |
| Prevodovka: | Manuálna | Počet dverí: | 5 |
| Dátum prvej evidencie: | 24.05.2023 | Platnosť technickej kontroly do: | 23.05.2027 |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 23.05.2027 | Stav tachometra: | 79634 km Odčítané z tachometra |
| Servisná knížka k dispozícii: | Elektronická | | |

## DOKUMENTY A VÝBAVA VOZIDLA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvedčenie o evidencii časť I: | Áno | Osvedčenie o evidencii časť II: | Nie |
| Povinné zmluvné poistenie (zelená karta): | Áno | Návod k obsluhe: | Áno |
| Zdvihák a sada náradia: | Áno | Povinná výbava: | Áno |
| Počet kľúčov k vozidlu: | 2 ks | | |

## VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (8x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Protipreklzová regulácia, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálne zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

## PNEUMATIKY

| **Pneumatiky na vozidle** | **Značka pneumatiky** | **Rozmer pneumatiky** | **Druh pneumatík** | **Hĺbka dezénu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Ľavá predná pneumatika | Continental | 205/55 R 17 | Letné | 5 |
| Pravá predná pneumatika | Continental | 205/55 R 17 | Letné | 5 |
| Ľavá zadná pneumatika | Continental | 205/55 R 17 | Letné | 5 |
| Pravá zadná pneumatika | Continental | 205/55 R 17 | Letné | 5 |
| Disky prvej sady pneumatík | Hliník | | | |
| **Rezervná pneumatika** | | | | |
| Opravná sada | | | | |

Dátum ukončenia: 11.06.2025

_____

**ZOZNAM POŠKODENÍ**

| P.č. | Poškodený diel | Druh poškodenia |
|---|---|---|
| **Exteriér (vonkajší priestor)** | | |
| **1** | Predný nárazník | Poškodenie od odletujúcich kameňov |
| **2** | Zadný nárazník | Škrabance |
| **3** | Dvere predné pravé | Škrabance |
| **4** | Disk PP kolesa | Škrabance |
| **Interiér (vnútorný priestor)** | | |
| **5** | Hluková izolácia prednej kapoty | strih |
| **Ostatné** | | |
| **6** | Interiér - znečistené | Znečistené |

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Pohľad spredu zľava

Pohľad zozadu sprava

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Interiér

Interiér z pravej strany

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Motor

VIN / typový štítok

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Batožinový priestor

Batožinový priestor

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Servisná knižka

Prístrojový panel / stav tachometra

# ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Prístrojový panel / stav tachometra

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

1 **Predný nárazník - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)

Poznámka:

Viď popis k poškodeniu č. 1

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

2 **Zadný nárazník - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

3 **Dvere predné pravé - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 3

4 **Disk PP kolesa - Škrabance**
Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 4

5 **Hluková izolácia prednej kapoty - strih**
Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 5

6 **Interiér - znečistené - Znečistené**
Umiestnenie: Ostatné

Poznámka:

# FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA

Viď popis k poškodeniu č. 6